

# SITES REFUGES TSUNAMI

## Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

**Commune de Sainte-Rose**


**Date de validation : 06/10/2017**




# RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

## Hypothèses et conditions d'évacuation



Sainte Rose		97129_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Stade	Route de Conodor	14		2885	2	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Stade enherbé bien entretenu situé dans une zone résidentielle. Présence de tas de déchets ménagers.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Lotissement les Galbas	12		333	3	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une petite zone résidentielle calme en impasse. Peu de passage de véhicule.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



**Sainte Rose**

**97129\_3**

**Critères de qualité**

**Nature du site**

**Nom local**

**Note**

**Qualité**

**Capacité  
d'accueil**

**Nombre  
d'accès**

**Disponibilité  
actuelle**

Parking

Zone commerciale de  
l'Oliver

16





4599

3

Permanente

3 Bon  
2 Moyen  
1 Mauvais



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Parking goudronné d'un supermarché avec des petites zones enherbées. Site assez fréquenté aux heures d'ouvertures et aux heures de pointe.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin des Galbas (Débauché)	14	R	10 000	2	Permanente	



Date : 10/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue goudronnée calme dans une zone résidentielle. Présence de large bas-côtés goudonnés.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Moustique	14		10 000	2	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

**Sainte Rose**

**97129\_6**

**Critères de qualité**

**Nature du site**

**Nom local**

**Note**

**Qualité**

**Capacité d'accueil**

**Nombre d'accès**

**Disponibilité actuelle**

Rue

Rue du gallodrome


13



1025

2

Permanente



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Entrée de Bellevue	13		10 000	1	Permanente	



Date : 23/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de Montplaisir	14		10 000	2	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Rue goudronnée moyennement passante situé dans une zone résidentielle. Absence de trottoirs, présence de bas-côtés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de Saint-Michel	12		470	2	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle avec présence de bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	ZAC de Bébel	15		7551	4	Permanente	



Date : 23/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain municipal enherbé

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de pétanque et de basket	Terrain de pétanque	16		1509	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Terrains goudronné et en terre situé au bord de l'avenue principale et mitoyen au stade de football communale. Disponibilité permanente.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Espace vert	Place Tricolore	17		4822	4	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Vaste espace enherbé bien entretenu avec présence de petites allées piétonnes goudronnées.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de la Riviere	12		404	3	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion de rue goudronnée dans une zone résidentielle. Rue moyennement fréquentée avec une vitesse de circulation modérée. Présence de trottoirs étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de basket	Lycée général et technologique Sony Rupaire	16		1504	3	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Terrain de basket goudronné entouré d'une bordure enherbée et d'un grillage mais à l'accès permanent. Site mitoyen d'un lycée.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	La Ramée	12		370	2	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Chemin en terre desservant plusieurs habitations. Présence de bas-côtés enherbés. Peu de circulation automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Gonon	12		277	1	Permanente	



Date : 10/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Chemin agricole en terre, desservant également une habitation. Chemin accidenté et bordé par des parcelles agricoles.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Stade	Stade du Comte de Loheac	14	R	3043	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**


Stade enherbé bien entretenu situé dans une zone d'habitations individuelles. Présence de matériaux de construction et de déchets ménagers autour.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin agricole Comte de Loheac	12	R	541	1	Permanente	
Date : 13/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin agricole en terre au bord d'un champ de cannes à sucre et d'une zone partiellement boisée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017							

Sainte Rose		97129_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route de Duzer	12		71	2	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Bas-côté goudronné au bord d'une route assez fréquentée avec une vitesse de circulation assez élevée. Site mitoyen d'une superette d'un étage.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrains de sport	Terrain de foot de Madame	16	R	5071	2	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de football enherbé et court de tennis goudronné mitoyens bien entretenu.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Morne de Vinci	12	R	319	2	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné au bord d'une route nationale mitoyen d'un bâtiment accueillant des activités de service.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Chemin de Danglemont	12	R	863	3	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

### Commentaires

Parking en partie goudronné et enherbé mitoyen d'une superette dans un bâtiment d'1 étage proche de la route nationale.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Plessis Nogent	11		288	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin goudronné accidenté desservant des habitations. Présence de parcelles agricoles de part et d'autre.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Lotissement Plessis-Nogent	13		2776	4	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Terrains enherbés bien entretenu situé de part et d'autre d'une rue d'accès à un quartier résidentiel et à proximité d'une route nationale.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017



Sainte Rose		97129_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Pointe Alegre	13		860	3	Permanente	



Date : 11/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin en terre

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Daubin	12		175	3	Permanente	



Date : 11/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin goudronné avec des bas-côtés enherbés non entretenus. Rue barrée par une barrière de déchets ménagers.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Lotissement Beauvallon	12		246	1	Permanente	



Date : 11/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Fond d'impasse goudronnée dans une zone résidentielle calme avec peu de passage de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

Sainte Rose		97129_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Pointe du Vieux Fort	12		2694	2	Permanente	



Date : 11/05/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Espace enherbé situé au bord d'une route nationale surplombant le bord de mer. Espace servant d'aire de stationnement. Disponibilité future hypothétique.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/10/2017

