



# SITES REFUGES TSUNAMI

### **Projet EXPLOIT**

« EXPLOItation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

#### **Commune du Carbet**



**Date de validation**: 11/05/2017 **Comité de validation**:

M. Jean-Claude ECANVIL (Maire)

Mme. Christina DELLEVI (Chargée Service Sécurité Civile)
Mme. Hellen OZIER LAFONTAINE (Responsable Service Urbanisme)












## RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

#### Hypothèses et conditions d'évacuation



Le (			CAR_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen Capacité D'Accueil
Terrain vague	Allée des fougères	13	R	382	2	Permanente	CONNAISSANCE  SÉCURITÉ  3  DISPONIBILITÉ FUTURE  DISPONIBILITÉ ACTUELLE






Commentaires

Terrain juste sous la ligne des 20m d'altitude.



Le	Carbet	CAR_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Bord de route	Résidence 3L	14	R	2066	2	Permanente	CONNAISSANCE  DISPONIBILITÉ  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Route et parking entre les bâtiments de la cité.



Le (			CAR_	_3		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE D'ACCUEIL
Bord de route	Chapelle du Coin	11	R	71	1	Permanente	DISPONIBILITÉ  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Possibilité de prolonger le site refuge le long de la route.



Le (			CAR_	_4		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Chemin	Route de Belfond	12	R	189	2	Permanente	CONNAISSANCE  DISPONIBILITÉ  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE







Le			CAR_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Parking	Parking piscine	16	R	3461	2	Permanente	CONNAISSANCE  DISPONIBILITÉ  FUTURE  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE







Le (			CAR_	_6		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE 1 Mauvais D'ACQUEIL
Bord de route	Entrée de l'hopital	12	R	314	2	Permanente	CONNAISSANCE  DISPONIBILITE  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Trottoir et bas coté dans un virage.



Le (	Carbet			CAR_	_7		Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL  CONNAISSANCE SÉCURITÉ
Bord de route	Morne Charlotte	12	R	485	1	Permanente	DISPONIBILITÉ ACTUELLE  DISPONIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Chemin privé avec portail constamment ouvert.



Le			CAR_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen Capacité 1 Mauvais D'Accueil
Parking	Morne Savane	13	R	309	2	Permanente	DISPONIBILITÉ  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Parking légèrement sous la ligne des 20m d'altitude.



Le (	Carbet			CAR_	_9		Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL  CONNAISSANCE SÉCURITÉ
Parking	Domaine Valentin	12	R	459	1	Permanente	DISPONIBILITÉ  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Parking dans une impasse.



Le	Carbet	CAR_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen Capacité D'Accueil
Parking	Cité Renaissance	13	R	869	2	Permanente	CONNAISSANCE  SÉCURITÉ  3  DISPONIBILITÉ FUTURE  DISPONIBILITÉ ACTUELLE







Le (			CAR_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Bord de route	Musée Gauguin	13	R	453	2	Permanente	Onnaissance  Sécurité  3  Disponibilité Accessibilité Actuelle







Le (	Le Carbet			CAR_	Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE 1 Mauvais D'ACCUEIL
Bord de route	Haut des raisiniers	13	R	114	2	Permanente	CONNAISSANCE  DISPONIBILITÉ  PUTURE  DISPONIBILITÉ  ACCESSIBILITÉ  ACTUELLE





Commentaires

Bord de route dans un virage.



Le Carbet		CAR_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 BON 2 Moyen 1 Mauvais CONNAISSANCE CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ PUTURE DISPONIBILITÉ ACTUELLE  DISPONIBILITÉ ACTUELLE
Chemin	Haut du zoo	12	R	189	1	Permanente	





