



SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOItation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Vauclin :



Date de validation: 10/07/2017

Comité de validation :

Mme. Guetty GROS-DESORMEAUX (Agent recenseur du bâti),
Mme. Marie-Adelaïde CHALI (DGA),
M. Jean-Michel CADET-MARTHE (Responsable service

environnement).












RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Bord de route	Puyferrat	12	R	> 300	2	Permanente	DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE







Le V			VAU_	_2		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEL
Chemin	Centre équestre Macabou	13	R	160	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ PUTURE DISPONIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Portion enherbé en bord de chemin.



Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Parking	Parking Grand Macabou	14	R	475	3	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ PUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE







Le \	Le Vauclin			VAU_	Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Champ	Labinsky	11	R	16000	4	Non Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Plusieurs champs séparés par des clôtures et actuellement occupés par des animaux, sous la ligne des 20 mètres d'altitude. Seul lieu en hauteur à proximité du lotissement.

Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Bord de route	Domaine de la bergerie	14	R	> 260	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Bas-coté le long de la N6.



Le \			VAU_	_6		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Bord de route	Paquemar	11	R	> 100	1	Permanente	DISPONIBILITE DISPONIBILITE ACCUESSIBILITE ACCUESSIBILITE ACCUESSIBILITE








Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Terrain vague	Terrain de tir	9	R	750	1	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ PUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE







Le \			VAU	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE D'ACCUEL
Terrain vague	Pointe Faula Fanny	9	R	4400	1	Non Permanente	CONNAISSANCE SÉCURITÉ 3 DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Terrain privé fermé par un portail.



Le \	/auclin	VAU_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais O'ACCUEIL
Terrain vague	Pointe Faula	12	R	680	1	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Terrain privé.



Le \			VAU_	10		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Terrain vague	Massy-Massy 2	9	R	1900	2	Non permanente	DISPONBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Date: 10/07/2017 Source: IGN, 2013

Commentaires

Propriété privée. Accès par le portail ouvert d'un particulier.



Le \	/auclin	VAU_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais O'ACCUELL
Terrain enherbé	Massy-Massy 1	12	R	580	1	Permanente	DISPONIBILITE DISPONIBILITE ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Date: 10/07/2017 Source: IGN, 2013

Commentaires

Le site refuge est accessible par un escalier.



Le \	VAU_12					Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen Capacité D'ACCUEIL
Terrain vague	Morne Lacroix	12	R	4250	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACTUELLE SÉCURITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE







Le \	Le Vauclin			VAU_	Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Terrain vague	Madone	11	R	> 330	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Le site refuge peut s'étendre le long de la voie en amont.



Le \	/auclin	VAU_14			Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais CAPACITÉ 0 ACCUEIL
Bord de route	Coulée verte	15	R	> 2000	2	Permanente	DISPONIBILITE PUTURE DISPONIBILITE ACTUELLE





Date: 10/07/2017 Source: IGN, 2013


Commentaires

Bas-côté de la voie enherbé.



Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Terrain vague	Belle étoile	12	R	10700	1	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE








Le \	VAU_16					Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Chemin	Concorde	9	R	600	2	Non Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITE PUTURE DISPONIBILITE ACTUELLE





Date: 10/07/2017 Source: IGN, 2013

Commentaires

Chemin dans une bananeraie privée.



Le \			VAU_	Critères de qualité			
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen Capacité 1 Mauvais D'Accueil
Chemin	Petite grenade	10	R	1300	3	Non Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITE PUTURE DISPONIBILITE ACCESSIBILITE ACTUELLE





Commentaires

Chemin dans une bananeraie privée.



Le \			VAU_	18		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEL
Terrain enherbé	Anse Maroquet	9	R	1400	2	Non Permanente	DISPONIBLITÉ DISPONIBLITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Terrain privé.



Le \	Le Vauclin			VAU_	Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Chemin	Trou Cochon	12	R	> 100	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONBILITÉ DISPONBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Commentaires

Chemin de randonnée étroit dans la forêt avec des marches.



Le \			VAU_	20		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Chemin	Baie des mulets 1	13	R	275	2	Permanente	CONNAIS SANCE DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACCUELLE







Le \			VAU_	21		Critères de qualité	
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE D'ACCUEIL
Chemin	Baie des mulets 2	13	R	> 200	2	Permanente	CONNAISSANCE SÉCURITE DISPONIBILITÉ FUTURE DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACCULLE







Le V	V auclin	VAU_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ D'ACCUEIL
Chemin	Baie des mulets 3	13	R	> 200	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ PUTURE DISPONIBILITÉ ACCUELLE







Le V	V auclin	VAU_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Chemin	Pointe Chaudière	13	R	500	3	Permanente	CONNAISANCE DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACTUELLE







Le \	/auclin			VAU_	Critères de qualité		
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITÉ 1 Mauvais D'ACCUEIL
Chemin	Pointe Jacob 1	12	R	> 350	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONBILITE FUTURE DISPONBILITE ACCESSIBILITE ACTUELLE





Date: 18/08/2016 Source: IGN, 2013



Le Vauclin		VAU_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen CAPACITE D'ACCUEIL
Bord de route	Pointe Jacob 2	12	R	> 200	2	Permanente	CONNAISSANCE DISPONIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ACTUELLE





Date: 18/08/2016 Source: IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté de la route enherbé.

