

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Baie-Mahault


Date de validation : 01/06/2017




RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Baie-Mahault		97103_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue Saturnin Ochiste	14		illimité	1	Permanente	



Date : 13/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de chemin en terre desservant quelques maisons et situé entre des parcelles agricoles. Rare passage automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Allée de la Distillerie	13		823	2	Permanente	



Date : 13/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé avec quelques jeux pour enfants situé dans une zone résidentielle calme. Espace grillagé mais accès permanent.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Allée des Liqueurs	12	R	138	2	Permanente	
Date : 13/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Espace goudronné mitoyen d'une rue résidentielle avec présence de quelques véhicules en stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017							

Baie-Mahault		97103_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue Orundo Lara	13		211	2	Permanente	



Date : 13/07/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé bien entretenu mitoyen d'une rue résidentielle. Site séparé de la chaussée.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue Sosthene Gendrey	13		353	2	Permanente	



Date : 13/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Espace enherbé mitoyen de parcelles agricoles et d'une route. Présence d'un chemin agricole. Quelques véhicules en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	N2	15		illimité	2	Permanente	
Date : 13/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de chemin agricole en terre bien entretenu.						
Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017							

Baie-Mahault		97103_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de l'Arganier	14	R	illimité	2	Permanente	



Date : 01/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée avec bas-côtés peu passant.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Rue des Tambours	13		2398	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Vaste espace enherbé bien entretenu situé dans une résidence entre deux immeubles.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de basket	Rue Roger Dan	13		844	2	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Terrain de basket goudronné mitoyen d'un terrain vague. Espace grillagé mais accès permanent.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Boulevard Merosier Narbal	13	R	2522	3	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné avec espace vert autour situé au centre d'une résidence composée d'immeubles de 4 étages.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Tulipes	12		590	2	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme. Présence de véhicules en stationnement sur les côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Boulevard Nelson Mandela	13	R	illimité	1	Permanente	



Date : 01/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de route goudronnée avec bas-côtés

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Ratons Laveurs	13	R	illimité	1	Permanente	




Date : 01/06/2017 Source : IGN, 2013

Commentaires Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Boulevard des Caraïbes	11		257	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion d'entrée de rue goudronnée légèrement en pente. Présence de bas-côtés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Complexe sportif	Stade omnisports Fiesque Duchesne	15	R	65 681	3	Non permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Complexe sportif regroupant plusieurs terrains de sport, avec gradins. Espace entouré d'un mur de clôture. Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Lamartine	14		illimité	3	Permanente	



Date : 01/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Place	Jardin Childéric Faustin Trinqueur	17		2703	5	Permanente	



Date : 14/07/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Place goudronnée et piétonne située en face de l'Hotel de ville.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc sportif	Rue Bongout	13		828	3	Permanente	



Date : 14/07/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Parc enherbé bien entretenu avec présence de structures sportives. Espace grillagé mais accès permanent.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de la Sabliere	15		illimité	4	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre mitoyen de parcelles agricoles. Peu de passages automobiles.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Lycée Charles Coëffin	14		2568	2	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking goudronné mitoyen au lycée. Une partie du parking se trouve en dessous de 15 m d'altitude. Présence de véhicules en stationnement lors des horaires scolaires.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de basket	Rue Marie-Rose Toto	15		1165	4	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrains de sports goudronnée entourés d'un grillage mais à l'accès permanent.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Centre commercial Destreland	15		24 809	2	Permanente	



Date : 01/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Grand parking goudronné d'un centre commercial.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Patrick Saint-Eloi	12		392	2	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme avec présence de bas-côtés enherbés bien entretenus.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Rue Aime Cesaire	8		684	2	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé non entretenu entouré d'un grillage et fermé par un portail.
Disponibilité future hypothétique. Terrain susceptible d'être privé. Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrains de sport	Complexe sportif de La Jaille	16		18 898	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de football enherbé et courts de tennis. Site bien entretenu.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Allée des Tourterelles	11		414	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme. Présence de bas-côtés enherbés bien entretenus.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Debidine Sahai	12		550	2	Permanente	
Date : 01/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion du rue goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017							

Baie-Mahault

97103_28

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Parking

La Jaille


13



347

1

Permanente



Date : 01/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Begonias	11		301	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse Gourdine	11		238	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion d'impasse goudronnée située dans une zone résidentielle calme avec peu de passages de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue Ernest Hemingway	11	R	253	1	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bas-côté enherbé bien entretenu et assez large mitoyen d'une route situé dans une zone commerciale.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Rue de General Dumas	11		401	1	Permanente	



Date : 01/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée peu passante.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Rue Hysirin Francois Raliure	12		1333	3	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Espace enherbé bien entretenu situé dans une zone résidentielle calme. Terrain susceptible d'être privé. Disponibilité future hypothétique.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de football	Rue Charles Manicor	14		2028	2	Permanente	
Date : 17/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de football enherbé bien entretenu entouré d'un grillage mais à l'accès permanente. Présence d'un parking goudronné mitoyen.						
Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017							

Baie-Mahault		97103_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Satellites	11	R	512	2	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée assez fréquentée située dans une zone d'activité. Présence de bas-côtés enherbés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_36					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Jean Gothland	13		illimité	2	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée assez fréquentée située dans une zone d'activités. Présence de bas-côtés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Rue Claude-Emmanuel Blandin	11		490	1	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large fond d'impasse goudronnée avec présence de plusieurs entrées de résidences. Quelques véhicules en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue Jean-Claude Paris	13		602	3	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large bas-côté enherbé bien entretenu mitoyen d'une rue fortement fréquentée pendant les horaires de travail.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_39					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue du Souffleur	12		301	1	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Vaste bas-côté enherbé bien entretenu mitoyen d'une rue résidentielle calme.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

Baie-Mahault		97103_40					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bas-côté	Boulevard Mahatma Gandhi	14		1660	2	Permanente	



Date : 14/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large bas-côté enherbé bien entretenu mitoyen d'une route très fréquentée. Présence d'un talus.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017



Baie-Mahault		97103_41					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue Marie-Louise Payen	13		567	4	Permanente	



Date : 17/07/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté enherbé bien entretenu mitoyen d'une route très fréquentée en semaine. Présence d'un petit fossé.

Date de validation par le comité local d'experts : 01/06/2017

