

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Baillif

Date de validation : 23/01/2017




Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE




RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation





Baillif		97104_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue des Fortifications Prolongee	11		295	1	Permanente	
							
Date : 23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée en pente située dans une zone résidentielle et desservant une plage. Présence d'un large bas-côté en terre où quelques voitures stationnent.						
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							




Baillif		97104_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue des Fortifications	12		253	2	Permanente	
							
Date : 23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée dans une zone résidentielle non loin d'une route nationale. Peu de passages de véhicules.					
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							




Baillif		97104_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain de football	Terrain de football Saint-Dominique	15	R	3528	1	Permanente	
							
Date : 12/02/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de football enherbé bien entretenu						
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							




Baillif		97104_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Eglise Saint-Dominique	13	R	1273	1	Permanente	
							
Date : 23/01/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking de l'église et de la maison paroissiale. Site situé sur une portion de route						
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							




Baillif		97104_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Colonial Club	13		903	1	Permanente	
							
Date :23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace goudronné mitoyen d'un bâtiment d'1 étage. Présence de voitures en stationnement.						
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							



Baillif		97104_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Crèche	11		561	1	Permanente	
							
Date : 23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Espace goudronné situé au bord d'une rue et mitoyen de structure d'accueil d'enfants. Présence de voitures en stationnement durant les journées de la semaine.					
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							



Baillif		97104_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Stade	Stade du Cygne Noir	14	R	23 552	1	Non permanente	



Date : 23/01/2017

Source : IGN, 2013



Commentaires

Parking du stade en accès libre et permanent. Stade fermé par un portail



Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017



Baillif		97104_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Leader Price	14	R	4779	1	Permanente	
							
Date : 23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Grand parking goudronné mitoyen de plusieurs locaux commerciaux. Présence de voitures en stationnement lors des périodes d'ouverture.					
Date de validation par le comité local d'experts : 23/01/2017							
							