

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Basse-Terre


Date de validation : 20/02/2017





RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.


Hypothèses et conditions d'évacuation





Basse-Terre		97105_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Allée des Marguerites	11		715	1	Permanente	
							
Date :20/02/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue située dans un quartier d'habitations.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							






Basse-Terre		97105_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain vague	Terrain vague Avenue des Peres Dominicains	13	R	1065	2	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain enherbé bien entretenu mitoyen d'un immeuble de 2 étages et d'une route très fréquentée. Présence de quelques voitures en stationnement sur le site.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							
							

Basse-Terre		97105_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Rue Denis Michaux	13		1252	1	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné mitoyen du cimetiere et à proximité d'un bâtiment bas.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							




Basse-Terre		97105_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Cour de récréation	Cour de récréation Ecole primaire Elie Chauffrein	13		972	2	Non permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Cour de récréation goudronnée mitoyen d'un bâtiment scolaire à plusieurs étages. Espace grillagé et accessible par une entrée avec portail. Disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							

Basse-Terre		97105_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Cour de récréation	Cour de récréation Pensionnat Saint Paul de Bouillon	12		1879	1	Non permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace goudronné mitoyen d'un immeuble haut de plusieurs étages. Espace grillagé et accessible par un portail. Disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							



Basse-Terre		97105_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parc Rue Bebian	11		434	1	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace goudronné servant d'aire de stationnement situé au bord d'une rue et entre deux habitations.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							






Basse-Terre		97105_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais CONNAISSANCE SÉCURITÉ ACCESSIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACTUELLE DISPONIBILITÉ FUTURE CAPACITÉ D'ACCUEIL 1 2 3
Parc	Parc Champ d'Arbaud	18	R	10 899	4	Permanente	
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Vaste espace enherbé piéton, bien entretenu parsemé d'arbres. Présence de quelques bancs public et de sentiers goudronnés.					
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							

Basse-Terre		97105_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parc	Parc Square André Pichon	16	R	3697	2	Permanente	
							
Date : 30/02/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Vaste espace enherbé bien entretenu réservé aux piétons. Présence de quelques arbres et de sentiers goudronnés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							




Basse-Terre		97105_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parvis d'église	Paroisse Notre-Dame du Mont Carmel	14	R	265	3	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Parvis pavé devant une église. Espace sécurisé de la route située à proximité. Façade principale de l'église haute de plusieurs mètres à proximité directe du site.					
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							




Basse-Terre		97105_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Place	Place des Carmes	14	R	1161	3	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Place pavé et piétonne avec présence néanmoins de quelques véhicules en stationnement. Espace situé dans une zone d'habitation entre deux rues.					
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							



Basse-Terre		97105_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain de basket	Rue de la Mulatresse Solitude	14	R	1154	2	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de basket neuf et goudronné mitoyen d'une bâtiment bas. Présence d'étroits espaces enherbés autour.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							



Basse-Terre		97105_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Fort Louis Delgrès	16		1998	2	Permanente	
							
Date : 30/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking enherbé bien entretenu mitoyen au Fort Delgrès. Présence de voitures en stationnement lors des horaires d'ouverture au public.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/02/2017							

