

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Bouillante


Date de validation : 28/06/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Bouillante		97106_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Place	Lotissement La Reserve	12		77	1	Permanente	
Date : 19/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Place goudronnée situé en bout d'impasse dans un lotissement résidentiel. Rare passage de voitures.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017							

Bouillante		97106_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Grosses Roches	11		304	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de rue goudronnée dans une zone d'habitats individuels surplombant l'océan. Absence de trottoirs et de bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Impasse des Bungalows	11	R	247	1	Permanente	



Date : 19/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Large espace en terre situé dans le virage d'une rue résidentielle. Chantier de construction d'une maison à proximité.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante		97106_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Rue Tarare	13		1763	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné mal entretenu situé dans une zone d'habitats.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante

97106_5

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Route de Bois Malher


13



illimité

1

Permanente



Date : 23/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Route de Birloton	11		303	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée dans une zone résidentielle. Présence de bas-côtés étroits et de quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Rue de la Glaciere	12	R	273	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Large fond d'impasse goudronné situé dans une zone résidentielle. Présence d'un engin de chantier et d'un tas de graviers.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de Poirier	13		illimité	1	Permanente	
Date : 19/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée en pente situé dans une zone résidentielle. Présence de bas-côtés enherbés étroits.					
Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017							

Bouillante		97106_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Chapelle de Pigeon	16		1536	2	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking gravillonné situé sous des arbres et mitoyen d'une édifice religieux. Présence de voitures en stationnement lors de cérémonies.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Services techniques	14		901	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking partiellement goudronné et enherbé mitoyen d'un bâtiment de plain-pied. Site situé sous le niveau de la route nationale.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Paul Dahomais	11		408	1	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée en pente en zone résidentielle. Présence de bas-côtés enherbé et goudronné.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante		97106_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Cour de récréation	LPO de Bouillante	14		5252	2	Non permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Espaces enherbés et goudronnés situés entre les bâtiments de plain-pied du lycée.
 Espace accessible par des entrées avec portails. Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Rue	Rue Calore Sergy	12		388	2	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée avec quelques habitations. Présence de quelques bas-côtés goudronnés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante		97106_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Douenel	13		illimité	1	Permanente	



Date : 23/01/2018


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de ruelle bétonnée assez étroite

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante		97106_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain vague	Rue de l'Ancienne Nationale	10		581	1	Permanente	



Date : 23/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé bien entretenu situé au bord d'une route nationale. Présence d'un food truck sur le terrain. Disponibilité future hypothétique.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante

97106_16

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Anse des Tortues

12




285

2

Permanente

- 3 Bon
- 2 Moyen
- 1 Mauvais



Date : 23/01/2018

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de route nationale dans un virage

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017



Bouillante		97106_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Route de Monchy (rue)	13		1176	2	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue goudronnée située au bord d'une route nationale fréquentée. Présence d'un terre-plein enherbé situé entre la rue et la route nationale.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

Bouillante		97106_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrains de sport	Rue Absalon	14		6589	2	Idem tab	
Date : 19/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrains de basket goudronné et de football enherbé situés dans une zone résidentielle. Accès permanent.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017							

Bouillante		97106_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Route de Monchy (parc)	14		4315	2	Permanente	



Date : 19/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace partiellement goudronné et enherbé situé au bord d'une route nationale. Présence d'un phare et de canons d'ornement.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/06/2017

