

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Capesterre-Belle-Eau


Date de validation : 27/04/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Capesterre-Belle-Eau		97107_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Jean Vangout	12		259	2	Permanente	



Date : 27/06/2016

Source : IGN, 2013



Commentaires

Portion de rue goudronné avec peu de passages automobile située à proximité de la route nationale et bordé par un champ de bananes.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Belle Vue	13		illimité	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronné étroite miotyen d'un garage automobile. Présence d'un bas-côté enherbé. Peu de passages de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de l'Arc En Ciel	12		503	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans un lotissement d'habitations individuelles calme. Présence de bas-côtés enherbés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue De Mon Repos	13		illimité	1	Permanente	



Date : 20/06/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée étroite située dans une zone résidentielle. Présence d'un bas-côté goudronné.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de Roseau	11	R	329	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée étroite à sens unique desservant une plage. Présence de bas-côtés enherbés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de Roseau	11		545	1	Permanente	
Date : 27/04/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée à sens unique proche d'un commerce de matériaux de construction.					
Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017							

Capesterre-Belle-Eau		97107_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Ruelle de Sainte-Catherine	12		434	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une rue d'habitations individuelles. Présence d'étroits trottoirs goudronnés. Route assez fréquentée.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Cour de récréation	Ecole Anatole Beuve	13		607	2	Non permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Cour de récréation goudronnée située au centre de bâtiments scolaires de plain-pied. Accès par un portail, disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de la Greve 1910	12		738	2	Permanente	
Date : 27/04/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017							

Capesterre-Belle-Eau		97107_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Temple indien Changy	14		908	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue goudronnée desservant une temple indien à proximité d'une rue principale très fréquentée.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Filaos	12		656	2	Permanente	



Date : 27/04/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée peu fréquentée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Bas-côté Allée des Flamboyants	14		1832	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé entretenu mitoyen à une rangée de maisons. Présence de quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Parc Ignace	14		3193	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Site composé d'un espace enherbé bien entretenu et d'un terrain de basket situé dans une zone résidentielle calme.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Parc P. Lacavé – Rue République	18	R	11 123	4	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Vaste parc enherbé bien entretenu. Une partie du site se situe dans la marge de sécurité entre 10 et 15 mètres d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de football	Terrain de football CSC	15		10 577	2	Non permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de football entouré d'un grillage. Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de football	Terrain de football CAM	14		12 847	1	Non permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de football entouré d'un grillage. Disponibilité actuelle non permanente.




Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Jardin	Eglise évangélique	14		3022	2	Non permanente	
Date : 20/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Terrain enherbé situé autour d'un édifice religieux. Accès réglementé par portails. Disponibilité actuelle non permanente.</p> <div style="text-align: right;"> </div>						
Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017							

Capesterre-Belle-Eau		97107_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Ecole Alexius De Lacroix	15		2553	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné avec présence d'espaces enherbés mitoyen d'une école primaire. Fréquentation pendant les horaires d'école.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Les Allées Dumanoir	17	R	18 679	3	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Vaste parc enherbé s'étendant en longueur à proximité d'une voie rapide séparé par une rembarde de sécurité. Présence de palmiers hauts de plusieurs mètres, de carbets et d'appareils de sport.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse du Souffleur	12		284	2	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion d'impasse goudronnée dans une zone d'habitations individuelles calme. Présence d'un trottoir.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route de Morne	12		606	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin agricole en terre situé dans une bananeraie. Rare passage de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Capesterre-Belle-Eau		97107_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Babin	12		477	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Chemin agricole en terre situé dans une bananeraie. Rare passage de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de Mont Plaisir	12		illimité	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée avec présence de quelques maisons aux abords et d'un bas-côté goudronné étroit. Route moyennement fréquentée avec une vitesse de circulation assez rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Capesterre-Belle-Eau		97107_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Boulevard de Bananier	11		99	1	Permanente	



Date : 20/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Entrée de chemin en terre desservant quelques habitations situé à proximité d'une rue principale très fréquentée à vitesse de circulation rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017