

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Deshaies


Date de validation : 03/02/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Deshaies		97111_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Tillet	13		1328	3	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée au bord de la route nationale. Présence d'un espace boisée et d'espaces verts aux alentours.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Capado	10		286	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé moyennement entretenu situé de long d'une rue résidentielle. Présence de quelques voitures en stationnement. Disponibilité future hypothétique.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Morne Petit Bas-vent	11		537	1	Permanente	



Date : 13/02/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking goudronné dans une impasse mitoyen d'un hôtel. Espace privatif mais accès permanente.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Résidence Kawane	13		2070	2	Permanente	



Date : 03/02/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé et parking situés devant une résidence d'habitation.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies

97111_5

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Morne La Perle


12



illimité

1

Permanente



Date : 03/02/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route très fréquentée avec une vitesse de circulation élevée. Présence de trottoirs.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	La Rate	13	R	illimité	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronné dans une zone d'habitations individuelles. Présence de larges bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rifflet	11		161	2	Permanente	



Date : 13/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté étroit partiellement enherbé et goudronné situé au bord d'une route nationale sans trottoir et assez fréquentée avec une vitesse de circulation élevée.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Chemin de Potier	9		386	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé moyennement entretenu situé le long d'une route peu fréquentée et à proximité d'habitation. Présence sur le site de déchets verts et de véhicules. Disponibilité future hypothétique. Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Vve Moun	13		156	4	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée en pente situé proche d'une route nationale. Rue moyennement fréquentée. Présence de trottoirs étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Espace Gadet	14	R	1320	3	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé très bien entretenu situé sous la route nationale, à proximité d'un point de vue. Présence de carbeta, et de bovins attachés.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse Ziotte	12	R	328	1	Permanente	



Date : 17/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion d'impasse goudronnée situé en sous-bois desservant un gîte. Présence de petits bas-côté en terre. Peu de passages de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Allée du Cœur	11		1131	1	Permanente	
Date : 13/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Terrain enherbé entretenu au bord d'une route moyennement fréquentée. Présence d'un caniveau autour du site. Disponibilité future hypothétique. Site susceptible d'être privé.</p>						
Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017							

Deshaies		97111_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Savane Paille	14	R	illimité	1	Permanente	



Date : 13/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée avec de larges espaces enherbés aux alentours. Très peu de passages automobiles.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Trace du Gros Morne Nord	11		319	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Sentier en pente assez chaotique avec pierres et racines. Chemin d'accès depuis la plage inondé.



Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Stade	Stade municipal	14		9005	2	Non permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé très bien entretenu entouré d'un grillage et accessible par deux entrées avec portails. Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain de basket	Plateau sportif de Bethsy	15		1454	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de basket goudronné entouré par de larges espaces verts bien entretenus. Mitoyen d'une école primaire, le site est accessible en permanence.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin du Marais	14		illimité	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée à sens unique de circulation. Peu de passages de véhicules. Présence de bas-côté en terre.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Ruelle des Abeilles	14		illimité	2	Permanente	



Date : 13/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée en pente à sens unique de circulation. Présence d'un bas-côté étroit en terre.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Estomac à Frédérique	13		illimité	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée fréquentée avec une vitesse de circulation élevée. Présence de bas-côté goudronné et d'un caniveau assez profond.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking Pointe de Batterie	14	R	246	1	Permanente	



Date : 13/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace goudronné servant d'aire de stationnement à un restaurant mitoyen. Site situé en sous bois et surplombant l'océan.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking école Ferry	11		246	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné situé le long d'une route nationale assez fréquentée avec une vitesse de circulation rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Fond Elliot	13		illimité	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de route goudronnée avec présence de bas-côtés enherbés. Passages automobiles irréguliers avec une vitesse de circulation relative avec présence de ralentisseurs.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Ruelle de l'Entente	12		252	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large espace goudronné à l'intersection de deux rues résidentielles calme avec peu de circulation. Présence de bas-côté enherbé.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

Deshaies		97111_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Bornave	13	R	illimité	1	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée en pente bordée d'habitations individuelles. Présence de bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017



Deshaies		97111_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Ruelle Alamanda	12		268	2	Permanente	



Date : 13/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin empierré desservant une habitation avec présence de bas-côtés enherbé. Présence de la route nationale aux abords.

Date de validation par le comité local d'experts : 03/02/2017

