


SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Ducos



Date de validation : 07/06/2017

Comité de validation :


M. Dominique RANTIN (Directeur animations culturelles, sportives et associatives)

Mme. Kenny CHERCHEL (Risques Majeurs)

RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Ducos		DUC_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Chemin des 3 aves	13		> 260	2	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Genipa Plaza	15		850	2	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Entrée fermée par un portail, accessible de 8h à 20h30.

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue Canne Paille	12		180	1	Permanente	



Date : 30/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rivière la Manche	12		950	1	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin privé agricole dans une bananeraie.

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Résidence La Canne	13	R	730	2	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Chemin Rivière-Pierre	14		570	4	Permanente	



Date : 30/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Canal 3	13	R	620	3	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires Chemin privé agricole dans une bananeraie.

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route de canal	13		360	2	Permanente	



Date : 30/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin privé agricole dans une bananeraie.

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017

Ducos		DUC_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Rue des Lataniers	14	R	3300	3	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Zone de Champigny	12		230	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Rue des manguiers	13		620	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Résidence du Levant	14		2100	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017

Ducos		DUC_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Rue des orangers	12	R	300	2	Permanente	



Date : 31/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Champ	Fond panier 1	14	R	18400	1	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017

Ducos		DUC_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Allée du merengue	12	R	85	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Chemin de bohème	12	R	> 120	2	Permanente	




Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017

Ducos		DUC_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Allée de la calypso	9	R	225	1	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Chemin Tantan	12		230	2	Permanente	




Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p> 
Parking	Allée Hermann Littée	11	R	330	1	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain vague	Impasse René Simeon	11		90	1	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Allée de la mazurka	11		135	1	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Allée des poules d'eau	12		80	1	Permanente	



Date : 31/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Fond d'orange	14		1030	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017



Ducos		DUC_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route du bois rouge	12		235	2	Permanente	



Date : 31/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 07/06/2017

