

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Goyave


Date de validation : 08/03/2017




RAPPEL DES HYPOTHÈSES



Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation




Goyave		97114_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Route de la Mangrove Sarcelle Est	12		312	1	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de chemin partiellement goudronné desservant un champ. Chemin situé en contre bas.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin de la Rose	13	R	1402	2	Permanente	
							
Date : 08/03/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route assez fréquentée à une vitesse rapide.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Route de Blonzac	13		10 000	1	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée située dans une zone d'habitations individuelles. Présence de bas-côtés avec quelques véhicules en stationnement.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							





Goyave		97114_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	L'Aquaferme	11		366	1	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée située dans un quartier résidentiel neuf et en travaux calme. Absence de trottoir mais présence de bas-côtés enherbés.					
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de la Ferme Douville	12		10 000	1	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée sans trottoir ni bas-côté.Vitesse de circulation assez rapide.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							





Goyave		97114_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Route de Bellevue	11		879	1	Permanente	
							
Date : 23/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							





Goyave		97114_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking du Presbytere	13	R	310	4	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé dans une rue sans séparation avec la voie de circulation. Présence de quelques voitures en stationnement. Zone assez calme.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Trottoir	Ecole maternelle DOD 2	15	R	115	4	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace partiellement enherbé et goudronné situé à l'entrée de l'école primaire sur le trottoir.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							



Goyave		97114_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Cour de récréation	Ecole maternelle DOD 1	13	R	76	2	Non permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Cour de récréation goudronnée d'une école maternelle. Portion de rue barrée de chaque côtés par un portail permettant le transfert entre deux bâtiments. Disponibilité actuelle non permanente.						! ExPLOIT
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							


Goyave		97114_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Station de lavage automobile	12		350	3	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné mitoyen à une station de lavage automobile. Espace assez fréquenté en journée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parc	Place de la Mairie	17	R	5904	9	Permanente	
							
Date : 27/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Vaste espace enherbé très bien entretenu à proximité de la mairie situé en plein centre ville avec de multiples voies d'accès.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais CONNAISSANCE SÉCURITÉ ACCESSIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACTUELLE DISPONIBILITÉ FUTURE
Chemin	Chemin de Barthelemy – RN1	12		107	2	Permanente	
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Entrée de chemin goudronné mitoyen d'une route assez fréquentée à vitesse de circulation assez rapide. Suite du chemin privé fermé par une chaîne.					
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							

Goyave		97114_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Sainte-Claire Centre 1	12		123	3	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Petit parking goudronné mitoyen d'une boulangerie. Espace assez fréquenté.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin Alfred Janvier	13	R	10 000	1	Permanente	
							
Date : 08/03/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée à proximité d'une plage.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							




Goyave		97114_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Morne Rouge Centre RD33/1	12		434	2	Permanente	
							
Date : 28/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec habitations individuelles de chaque côtés. Présence de trottoirs. Passage de véhicules fréquents à vitesse assez rapide.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							



Goyave		97114_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Christophe 2 – Rue richard Devaux	12		213	2	Permanente	
							
Date : 27/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec présence de maisons individuelles. Zone calme avec peu de passages de véhicules.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							



Goyave		97114_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Christophe 1 – Rue victor Hippomene	11		288	1	Permanente	
							
Date : 27/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec présence d'habitations individuelles. Zone calme avec peu de passages automobile. Présence de bas-côtés goudronnés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/03/2017							

