

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Gosier

Date de validation : 04/07/2017




Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE




RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation






Le Gosier		97113_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terre plein	Rue Cap Sud	12		379	2	Permanente	
							
Date : 22/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terre-plein enherbé entre plusieurs rues assez calmes. Présence d'arbres et d'un petit bâtiment.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Impasse Captants	12		150	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bas-côté goudronné d'une impasse résidentielle calme avec peu de circulation automobile.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain vague	N4	11	R	1688	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Grand terrain enherbé assez bien entretenu avec l'herbe plutôt rase situé au bout d'un chemin en terre. Disponibilité futur hypothétique. Site susceptible d'être privé.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

Le Gosier		97113_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Lotissement Les Salines	12		692	1	Permanente	
							
Date : 22/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Parking goudronné situé dans une zone résidentielle pavillonnaire et avec immeubles de 2 étages. Présence de quelques voitures en stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Rue de l'Aviation	12		146	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bas-côté en terre attenant à un espace enherbé non entretenu et à une rue calme avec peu de passages automobile.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							







Le Gosier		97113_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Dunoyer	12		297	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin en terre bordé d'espace enherbé bien entretenu avec des plantations d'arbres. Chemin entouré par la zone à évacuer.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route Belle Place	12	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 22/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée assez fréquentée avec une vitesse de circulation relativement élevée. Présence d'un dos-d'ane sur la portion de route. Présence d'un trottoirs étroit.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain vague	Rue Mayoute	9		781	1	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain en terre avec espace enherbé autour. Présence de tas de gravas sur le site. Disponibilité future hypothétique. Site susceptible d'être privé						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

Le Gosier		97113_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Impasse Livio	11		214	1	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Rue goudronnée et étroite sans bas-côtés ni trottoirs. Peu de passages automobiles.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Morice	11		299	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Impasse goudronnée et étroite sans trottoirs ni bas-côtés en pente assez forte. Présence d'habitations individuelles de part et d'autre.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Rue Grego	10		497	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Rue Anastasie Moulin	11		245	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Elargissement goudronné au sein d'une rue servant d'aire de stationnement situé dans une rue résidentielle.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Lotissement Frair Unis	11		178	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Chemin enherbé desservant une habitation situé dans une zone d'habitations avec accès en pente et présence d'une zone enherbée non entretenu.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							
							


Le Gosier		97113_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Ireneé	11		830	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Arrêt de bus	Route de L'habitation	12		197	2	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Large trottoir goudronné servant d'arrêt de bus le long d'une route assez fréquentée. Pas de séparation de sécurité entre le trottoirs et la route.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							
							

Le Gosier		97113_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Boulevard de Dampierre	14	R	illimité	2	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée sans trottoirs						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Impasse des Bougainvilliers	12		439	2	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée située en zone résidentielle. Présence d'un bas-côté enherbé avec quelques voitures en stationnement et d'aménagements goudronnés prévue pour le stationnement de voitures.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Gaston Chateaubon	12		208	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Large espace goudronné près d'une résidence. Présence d'un espace enherbé à proximité.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Impasse Pierre Justin	11		222	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée avec des bas-côtés étroits. Présence de quelques maisons et de zones boisées. Rue peu fréquentée.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Parole	11	R	379	1	Permanente	
							
Date : 06/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse goudronnée desservant plusieurs habitations. Présence de bas-côtés enherbés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse de l'Ecole de Grande Ravine	11		265	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016			Source : IGN, 2013				
Commentaires	Impasse goudronnée étroite en pente avec présence d'habitations de part et d'autre.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Lotissement Dorsile	12		151	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Bas-côté en terre attenant à l'entrée d'une habitation situé au bord d'une rue calme avec peu de passages de véhicules.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Perinet	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Rue Denis Bordelais	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Rue des Phares et Balises	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Fond Marius	12		235	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Rue goudronnée et étroite en pente situé dans une zone résidentielle calme avec peu de passage automobile.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rotue	Rue du Docteur Helene	15		illimité	4	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée avec multiples accès						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Toussaint Louverture	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Boulevard Amédée Clara	14	R	illimité	2	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée avec trottoirs						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Banque Crédit Agricole	12		240	2	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné et devanture sécurisé de la banque situés au bord d'une route assez fréquentée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Raphael Luce 1	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec trottoirs						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							



Le Gosier		97113_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Raphael Luce 2	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route étroite goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							



Le Gosier		97113_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Theodore Gisors	12		284	2	Permanente	
							
Date : 26/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Rue goudronnée dans une zone résidentielle calme avec peu de passages automobiles. Présence de bas-côtés et quelques voitures en stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							
							

Le Gosier		97113_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parc	Parc Paysager du Calvaire	17		6571	5	Permanente	




Date : 26/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parc enherbé très bien entretenu avec des petits chemins piétons goudronnés. Visibilité et proximité avec la zone de danger.


Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Le Gosier		97113_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Avenue de Montauban	14		1033	5	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée avec trottoirs. Multiples accès						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_36					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Dubois	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Port Blanc	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin de Grande Ravine 1	12		1005	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de chemin bétonné						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_39					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Chablis	13		illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_40					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin de Grande Ravine 2	11		835	1	Permanente	
							
Date : 23/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de chemin bétonné						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_41					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin de Bridacier	12		293	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin goudronné avec des bas-côtés en terre dans une zone d'habitations individuelles éparsses.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_42					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de la Bouaye ouest	12		1371	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_43					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Route de la Bouaye est	12		1586	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse bétonnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							






Le Gosier		97113_44					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de la Bouaye nord	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_45					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Nocente	12		369	1	Permanente	
							
Date : 06/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse goudronnée avec de larges espaces enherbés autour. Présence de quelques maisons.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_46					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Felixain	11		470	1	Permanente	
							
Date : 06/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Impasse goudronnée avec présence de quelques habitations sur les côtés. Larges bas-côtés enherbés ou en terre.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							
							

Le Gosier		97113_47					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Marcel	11		346	1	Permanente	
							
Date : 06/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse goudronnée avec bas-côtés enherbé. Présence de quelques maisons.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_48					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue de la Cite Elise	11	R	1039	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_49					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Pierre Marie Valuette	13	R	2427	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain enherbé bien entretenu						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_50					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Rue de Mathurin	11		262	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking en terre attenant à un bar/épicerie et près de l'entrée d'une impasse goudronnée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_51					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	Capture radar (copier depuis Excel puis collage spécial image)
Route	Route de Barbes			Illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_52					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse des Chataigners	11		328	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronné en pente avec des bas-côtés en terre et graviers. Présence de voitures en stationnement sur le côté.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							





Le Gosier		97113_53					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Labrousse	11		308	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse étroite en goudron avec présence de maisons de part et d'autre. Peu de passages automobiles à part les habitants.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							






Le Gosier		97113_54					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Labrousse	13		illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_55					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue de l'Echangeur	11		208	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée en pente situé dans une zone d'habitations individuelles calme.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_56					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	N4	12		362	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée desservant des habitations. Présence de bas-côtés enherbé de part et d'autres. Rare passages de véhicules. Site susceptible d'être privé.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							



Le Gosier		97113_57					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parc	Impasse du Morne Ninine	14	R	1491	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Parc enherbé en hauteur par rapport au plancher naturel situé dans une zone résidentielle. Présence de quelques arbres et de voitures en stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							
							

Le Gosier		97113_58					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Impasse du Morne Ninine	12		320	2	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné le long du trottoir attenant à une résidence. Présence de petits espaces vert.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_59					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse du Madrepore	12		1278	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_60					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Rue du Lagon Bleu	12		255	1	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Fond d'impasse large et goudronné situé dans une zone d'habitation individuelle. Présence de quelques voitures en stationnement sur les côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							







Le Gosier		97113_61					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Lotissement Fort L'union	12		333	3	Permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse goudronné en pente raide avec la présence de voitures en stationnement sur les côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_62					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue du Fort Fleur d'Epee	12		1018	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_63					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parc	Résidence Fleur d'Epée	12		2172	2	Non permanente	
							
Date : 29/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parc enherbé situé au sein d'une résidence. Site légèrement en pente. Accès à la résidence par un portail. Disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

Le Gosier		97113_64					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Achille Rene Boisneuf	12		508	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Fond d'impasse goudronnée dans une zone résidentielle. Présence de zones servant d'aire de stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_65					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue de Rejouis	13		illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							




Le Gosier		97113_66					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Route du Morne Diavet	13	R	illimité	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Rue goudronnée dans une zone résidentielle avec présence de bas-côtés. Fréquentation automobile moyenne.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							



Le Gosier		97113_67					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Route de Besson	12		326	1	Permanente	
							
Date : 03/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin goudronné et enherbé avec quelques habitations individuelles sur les côtés. Bas-côtés escarpés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							



Le Gosier		97113_68					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue de Mathurin	13		illimité	1	Permanente	
							
Date : 04/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

