

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune des Abymes


Date de validation : 24/05/2017




RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Les Abymes		97101_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Perrin	13		10 000	2	Permanente	




Date : 02/08/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires


Portion de route goudronnée près du chantier du nouvel hopital. Circulation fréquente à vitesse élevée.

Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017


Les Abymes		97101_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Chemin de Belle-Plaine	11		293	1	Permanente	
							
Date : 26/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée sans bas-côté ni trottoir bordée de parcelles agricoles cloturées.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							



Les Abymes		97101_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Cour de récréation	Lycée général et technologique Félix Proto	12		336	1	Non permanente	
							
Date : 23/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Cour de récréation goudronnée d'un lycée mitoyen de bâtiments scolaire de plain-pied. Espace grillagé, disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							

Les Abymes		97101_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking de Milenis	16	R	42 544	2	Permanente	
							
Date : 24/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Grand parking d'un centre commerciale. Présence de véhicule en stationnement durant les heures d'ouverture.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain de football	Terrain de la Juventa	16	R	13 448	1	Permanente	
Date : 11/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de football enherbé et bien entretenu avec vestiaires.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							

Les Abymes		97101_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Centre de gérontologie	12		388	2	Non permanente	



Date : 28/07/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires


Portion de rue goudronnée située dans l'enseinte d'un établissement médical pour personnes âgées. Présence de véhicules en stationnement sur le côté. Accès contrôlé. Disponibilité actuelle non permanente.




Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017

Les Abymes		97101_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Saint-Thomas	11		434	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion d'impasse goudronnée légèrement en pente située dans une zone résidentielle calme. Peu de passages automobiles.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							






Les Abymes		97101_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Cuba	11		269	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion d'impasse goudronnée située dans une zone d'habitations individuelles. Présence de véhicules en stationnement sur les côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Saint-Domingue	12		289	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion d'impasse goudronnée située dans une zone d'habitations individuelles calme. Rare circulation automobile.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	D129	12		288	2	Permanente	
							
Date : 26/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Bas-côté gravillonné situé au bord d'une route très fréquentée à vitesse modérée. Présence d'un fossé en pente attenant.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain de basket	Complexe sportif Rue des Begonias	13	R	1010	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de basket goudronné avec présence d'un espace de jeux pour enfants accolé. Espace grillagé mais accès permanent.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Chemin de Pennel	12		1283	1	Permanente	
							
Date : 24/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin bordé d'habitations						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Harold Audebert	12		382	1	Permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Fond d'impasse goudronnée située dans une zone résidentielle calme. Rare passage de véhicules.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route Jean Ignace	11		588	2	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée assez fréquentée à vitesse de circulation assez rapide. Présence de places de stationnement sur le côté.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Stade	Stade de Baimbridge	15		13 692	3	Non permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Stade enherbé avec gradins. Présence d'un portail à l'entrée. Disponibilité actuelle non permanente.						 
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							


Les Abymes		97101_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Cour de récréation	Lycée Jardin d'Essai	12		502	2	Non permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé dans l'enseinte d'un lycée. Présence de voitures en stationnement durant les horaires scolaires. Site grillagé, disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							



Les Abymes		97101_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Ruelle	Cour Ferret	11		174	2	Permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier étroit et goudronné situé dans une zone d'habitations individuelles mitoyennes.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Espace vert	Ecole Supérieure du Professorat et de l'éducation	12		2107	1	Non permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace vert bien entretenu situé dans l'enseinte d'un établissement de formation universitaire. Présence d'un portail à l'entrée. Disponibilité actuelle non permanente. Photo aérienne, accès indisponible à pied.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							


Les Abymes		97101_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Residence Vieux Bourg	12		465	2	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée située dans une résidence. Présence de véhicules en stationnement sur les côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Service des eaux	9		565	1	Non permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé au pied d'un immeuble du service des eaux. Entrée par portail. Disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							


Les Abymes		97101_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Rue Jean-Baptiste Hiram	11		833	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion d'impasse goudronnée situé dans une résidence. Présence de place de stationnement sur le côté. Peu de passages de véhicules.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain de football	Impasse Sadikhossein	13	R	2047	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de football enherbé bien entretenu situé dans une résidence et le long d'une voie rapide. Terrain grillagé mais à l'accès permanent.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Sonis	11		493	1	Permanente	
							
Date : 24/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Ruelle bordée d'habitations et menant à un morne arboré.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Ruelle	Route Lafont	11		670	1	Permanente	
							
Date : 11/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Ruelle goudronnée bordée d'habitations situé en hauteur de la voie rapide.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Morne Udole	11		539	1	Permanente	
							
Date : 24/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin étroit avec virages bordé d'habitations						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse de la Santé	11		299	1	Permanente	
							
Date : 24/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse bordée d'habitations non loin de la voie rapide						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Ruelle Georges Truchaut	13	R	1004	2	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking gravillonné situé au bord d'une ruelle calme.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Cour Louis	11		290	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec des bas-côtés étroits située dans une zone résidentielle.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route de Besson	11		723	2	Permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de route goudronnée avec trottoirs. Fréquentation automobile dense.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							





Les Abymes		97101_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Impasse Leon Petit	12		255	1	Permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Chemin goudronné en pente desservant deux habitations. Rare passage de véhicules.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Impasse Mathurin Carre	13		516	2	Permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin en terre avec présence de prairie autour. Pas de passages d'automobiles.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Route de Besson	12		430	2	Permanente	
							
Date : 03/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée peu fréquentée avec des maisons de part et d'autre.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							






Les Abymes		97101_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Mulatresse Solitude	12		335	2	Permanente	
							
Date : 27/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée avec bas-côtés étroits située dans une zone résidentielle.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							




Les Abymes		97101_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Route de Daran	11		173	1	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bas-côté enherbé bien entretenu mitoyen d'une route dans une zone résidentielle peu fréquentée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							



Les Abymes		97101_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre	15	R	1113	2	Permanente	
							
Date : 28/07/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bas-côté enherbé entre un parking et une voie de circulation situé dans l'enseinte du CHU de Pointe à Pitre. Présence de barrières à l'entrée de l'hôpital.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue de l'Institut Pasteur	11		295	1	Permanente	




Date : 02/08/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires


Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle assez calme. Présence de véhicules stationnés sur les côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017


Les Abymes		97101_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Morne Lacrosse	12		202	2	Permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée et étroite située dans une zone d'habitations individuelles. Présence de véhicules en stationnement sur les côtés. Ni trottoirs, ni bas-côtés.					
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							
							

Les Abymes		97101_39					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Espace vert	Rue de l'Université	12		338	1	Permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace enherbé bien entretenu mitoyen d'un immeuble d'un étage.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							



Les Abymes		97101_40					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Route Herrisson Acipe	11		625	2	Permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée située proche d'un pont au dessus de la voie rapide. Peu de circulation mais vitesse rapide.						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							



Les Abymes		97101_41					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Ballet	11		314	1	Permanente	
							
Date : 02/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Impasse goudronnée						
Date de validation par le comité local d'experts : 24/05/2017							

