

# SITES REFUGES TSUNAMI

## Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

**Commune de Morne-à-l'Eau**


**Date de validation : 04/07/2017**




# RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

## Hypothèses et conditions d'évacuation



Morne à l'Eau		97116_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Rousseau	11		430	1	Permanente	



Date : 21/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking ouvert dans une impasse résidentielle. Présence d'habitations d'un étage.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Route	Rue de la Case aux Lamantins 1	13		Illimitée	1	Permanente	



Date : 11/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté dégagé le long de la voie.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Sauvia	12		716	3	Permanente	
Date : 23/08/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin en terre bien entretenu légèrement en pente. Présence d'espace enherbé à côté.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

## Morne à l'Eau

97116\_4

## Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Chemin de Beguette



11



381

2

Permanente



Date : 21/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Route avec trafic peu dense mais vitesse élevée. Tronçon sans trottoirs.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de Quirine	12		119	2	Permanente	



Date : 23/08/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de chemin en terre avec présence de prairie de part et d'autre. Portion courte située en zone à évacuer.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de la Case aux Lamantins 2	12		530	2	Permanente	



Date : 23/08/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Chemin goudronné avec présence d'espace enherbé sur les côtés desservant des habitations. Chemin en pente entouré par la zone à évacuer.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Eglise Saint André	15	R	404	4	Permanente	



Date : 21/03/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking en bon état et ouvert avec une visibilité sur la zone de danger et une bonne accessibilité.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Babin	12		5775	1	Permanente	



Date : 23/08/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace végétalisé situé au sommet d'un morne face à la mer. Accès à travers champ, pas de sentier.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Morne	Chastel	10	R	450	1	Permanente	
<i>Photographie indisponible</i>							
Date :				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de chemin. Il est possible que le terrain soit privé.						

Date de validation par le comité local d'experts : **04/07/2017**

Morne à l'Eau		97116_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Chemin Blin	10		432	1	Permanente	
Date : 11/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin privé. Accès fermé.						
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							

Morne à l'Eau		97116_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Route de Chastel 3	10		657	2	Permanente	



Date : 11/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires


Site en haut d'un morne dépourvu de chemin d'accès aménagé. Site privé.  
Attention à l'entretien.



Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Labuthie	11		1725	2	Permanente	



Date : 11/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Site en haut d'un morne dépourvu de chemin d'accès aménagé. Site privé.  
Attention à l'entretien.



Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Morne	Route de Chastel 2	10		300	1	Permanente	

*Photographie indisponible*



Date :

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Terrain végétalisé sur un morne difficile d'accès. Possible terrain privé. Attention à l'entretien.

Date de validation par le comité local d'experts : **04/07/2017**



Morne à l'Eau		97116_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Ancien cimetière	11		3354	2	Permanente	



Date : 11/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires


Site en haut d'un morne dépourvu de chemin d'accès aménagé. Site privé.  
Attention à l'entretien.



Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Morne	Route de Chastel	10		1018	1	Permanente	



Date : 11/01/2018

Source : IGN, 2013

**Commentaires**


Site en haut d'un morne dépourvu de chemin d'accès aménagé. Site privé.  
Attention à l'entretien.



Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Perrin 1	13	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 6px;">R</span>	508	2	Permanente	



Date : 23/08/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre entretenu situé entre des parcelles agricole et prairies.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin de Bosredon	12		366	2	Permanente	



Date : 23/08/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Route goudronnée située dans une zone calme. Peu de circulation automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Notre-Dame de Belle Esperance	14		628	1	Permanente	



Date : 23/08/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné d'une chapelle situé au sommet d'un morne.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017

Morne à l'Eau		97116_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Lotissement l'Orée de Perrin	12	R	254	2	Permanente	



Date : 01/08/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme. Présence d'un bas-côté enherbé. Circulation peu fréquente.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impase	Perrin 2	13		234	2	Permanente	



Date : 01/08/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée dans le fond d'une impasse résidentielle. Rare circulation automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017



Morne à l'Eau		97116_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Ferme de Champs Fleury	14	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 6px;">R</span>	Illimitée	1	Permanente	
							
Date : 11/01/2018				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Terrain enherbé de part et d'autre du chemin.					
Date de validation par le comité local d'experts : 04/07/2017							