

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Pointe-Noire


Date de validation : 15/03/2017





RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.


Hypothèses et conditions d'évacuation




Pointe Noire		97121_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Cato	12		601	2	Permanente	
							
Date : 13/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Bas-côté partiellement enherbé et goudronné situé au bord d'une route nationale assez fréquentée à vitesse de circulation élevée.					
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							
							


Pointe Noire		97121_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain de football	Terrain de football de Mirette	13	R	4098	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain de football enherbé situé au fond d'une impasse dans une zone d'habitations individuelles.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							




Pointe Noire		97121_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Chemin Grand Case	11		351	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronné assez étroite. Présence de quelques bas-côtés en terre. Peu de passages automobiles.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							



Pointe Noire		97121_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Point de vue	Point de vue Baillargent	14	R	1964	2	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espace partiellement goudronné et enherbé situé près d'une route nationale et surplombant l'océan.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							
							

Pointe Noire		97121_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Rue Raie D'eau	13		illimité	1	Permanente	
							
Date : 15/03/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée en pente proche de la voie de circulation principale.					
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							
							

Pointe Noire		97121_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking de l'église	14	R	712	3	Permanente	




Date : 23/05/2016

Source : IGN, 2013



Commentaires

Parking goudronné mitoyen de l'église et situé au bord de la rue principale du centre ville. Parking occupé surtout le matin.



Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017

Pointe Noire		97121_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Chemin de Varin	11		324	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue gourdonnée en pente dans une zone résidentielle. Absence de trottoirs et de bas-côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							





Pointe Noire		97121_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Chemin de l'Ilet	11		248	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle. Présence d'un trottoir assez étroit.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							




Pointe Noire		97121_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Rue	Route de Bellevue	14	R	illimité	2	Permanente	
							
Date : 15/03/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route goudronnée bordé d'arbres						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							





Pointe Noire		97121_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Rue des Dahlias	11		583	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Aire de stationnement goudronné situé en fond d'impasse entouré de maisons basses. Présence de tas d'ordures ménagères.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							
							

Pointe Noire		97121_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bas-côté	Fétty	11		457	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Bas-côté partiellement goudronné et enherbé situé le long d'une route moyennement fréquentée. Possibilité de la présence de véhicules en stationnement.					
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							





Pointe Noire		97121_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Monchéry	12		247	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Chemin en terre permettant l'accès à deux habitations le long d'une route nationale très fréquentée.					
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							






Pointe Noire		97121_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Rochers	11		273	1	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Entrée de chemin goudronné desservant des habitations situé au bord d'une route nationale fréquentée. Présence d'un fossé aux abords du chemin.					
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							




Pointe Noire		97121_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Rochers Caraïbes	12		413	2	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin goudronné en pente desservant deux habitations. Présence d'espaces verts sur les côtés.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							



Pointe Noire		97121_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Lotissement village d'Acomat	13	R	573	2	Permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin pierreux avec présence de trottoirs goudronné. Chemin semblant abandonné. Aucun passage de véhicule.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							
							

Pointe Noire		97121_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Habitation Pagesy	11		457	1	Permanente	
							
Date : 15/03/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier enherbé						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							



Pointe Noire		97121_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking Internat du Lycée	14		1212	2	Non permanente	
							
Date : 17/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé le long d'un bâtiment de deux étages. Site entouré d'un grillage et entrée accessible par portail. Disponibilité actuelle non permanente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 15/03/2017							