

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Saint-François


Date de validation : 28/04/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Saint-François		97125_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route de l'Anse à l'Eau	12	R	401	2	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Intersection entre un chemin et un sentier escarpé en terre. Quelques passages de véhicules à vitesse très basse.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	La Baie Boisvin	12		427	1	Permanente	



Date : 25/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Sentier pierreux, étroit et escarpé partiellement boisée.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Chapelle Baie-Olive	15	R	1024	2	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking de la chapelle, ponctuellement très fréquentée (cérémonies). Point de départ du chemin de croix. Visibilité et proximité directe avec la zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Anse à la Baie	13		1556	2	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Parking goudronné proche du bord de mer. Visibilité et proximité directe avec la zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Baie Sainte Marie	13		228	3	Permanente	
Date : 04/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin forestier en terre menant à une baie. Accès plutôt praticable.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Saint François		97125_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Trace de la Pointe à Cabrits	13		153	1	Permanente	



Date : 04/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin forestier étroit et escarpé. Présence de nombreux rochers sur le sentier.

Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017



Saint François		97125_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin des Eclaireurs	13		1200	2	Permanente	



Date : 04/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de l'Anse a la Gourde	12		460	2	Permanente	
Date : 29/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée située dans une zone d'habitations. Trafic routier peu dense.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Saint François		97125_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de la Pointe des Chateaux	12		336	2	Permanente	



Date : 30/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin goudronné avec bas-côtés desservant des habitations.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Jardin	Chemin de la Pointe des Châteaux 2	12		354	1	Permanente	



Date : 04/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé situé dans une propriété privée au bout d'une impasse.
Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Résidence Karukera	14	R	3357	2	Permanente	



Date : 25/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Parc situé dans une zone résidentielle. Espace enherbé avec quelques arbres entouré de maisons basses.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Jardin	Chemin de la Pointe des Chateaux	14		1127	2	Permanente	



Date : 29/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain non clôturé attenant à une habitation. Espace bien entretenu sans obstacle situé près d'un chemin desservant des habitations. Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de la Pointe Des Châteaux 1	13		295	2	Permanente	
Date : 25/03/2016			Source : IGN, 2013				
Commentaires	Chemin en terre moyennement entretenue desservant des habitations et entouré de zone de végétation dense.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Saint François		97125_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Pointe Tarare	12		341	2	Permanente	



Date : 29/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre peu carrossable desservant des habitations avec jardins non clôturés.


Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Trace de la Pointe de Tarare	14	R	381	2	Permanente	
							
Date : 04/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier rocailleux escarpé. Visibilité sur zone de danger.						

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Morne Zambi	12		584	2	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking goudronné situé sur le bas côté de la route principale de la Pointe des Chateaux.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Panorama	La Pointe des Chateaux	12	R	110	1	Permanente	
Date : 25/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Site à haute fréquentation touristique. Situé en hauteur se trouve isolé car entouré par la zone de danger.					
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Saint François		97125_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Saint Bernard	12		304	2	Permanente	



Date : 04/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre et cailloux desservant quelques maisons et longeant des parcelles agricoles. Présence de bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Coulée est	12		398	2	Permanente	



Date : 28/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue goudronnée moyennement fréquentée avec des bas côtés enherbés dans un quartier résidentiel avec des maisons de plain-pied.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	D118	10		190	1	Permanente	



Date : 30/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre desservant plusieurs habitations. Chemin entouré par la zone intermédiaire entre 10 m et 15 m d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Coulée ouest	12		339	2	Permanente	



Date : 28/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue goudronnée moyennement fréquentée avec d'étroits bas côtés enherbés. Présence de quelques maisons de plain-pied aux alentours.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Rue et bas côté	Le Haut de Saint François	14	R	351	2	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue avec large bas-côtés enherbés très bien entretenus. Lotissement privé et rue relativement passante.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Restaurant l'Orchidea	12		522	1	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en gravier et enherbé bien entretenue appartenant au restaurant mitoyen. Espace situé dans une zone résidentielle et à proximité directe du golf.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Jean Jaurès	12		524	2	Permanente	



Date : 29/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue assez passante bordée de maisons. Présence de trottoirs et voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Chemin de Pradel	14	R	2432	2	Permanente	



Date : 29/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain vague enherbé moyennement entretenu situé au bord d'une route passant.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Lotissement Chants d'Augusta	11	R	270	1	Permanente	



Date : 29/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace au fond d'une impasse calme dans une résidence avec une circulation rare.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bas-côtés	Avenue Martin Luther King	11		240	2	Permanente	



Date : 30/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté enherbé d'une avenue très passant avec vitesse de circulation élevée.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Allée Boissard à Sèze	11		176	1	Permanente	



Date : 30/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Fond d'impasse goudronné avec entrée de plusieurs maisons fermées par portails. Visibilité sur zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Lotissement collège	12		542	1	Permanente	



Date : 30/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Impasse d'un rue calme. Terrain en partie goudronné et enherbé situé dans une zone résidentielle.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Place	Collège Alexandre Macal	13	R	609	1	Permanente	



Date : 25/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Place goudronnée devant l'entrée du collège, accessible aux voitures.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Résidence Les Grenadines	12	R	401	2	Permanente	



Date : 16/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée dans une résidence

Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017

Saint François		97125_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Ancien Moulin	11		184	1	Permanente	



Date : 04/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace goudronné situé dans une rue calme avec une circulation automobile rare. Absence de trottoir et de bas-côté.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Saint François		97125_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking zone commerciale Tuscany	11	R	687	1	Permanente	
Date : 16/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé devant une résidence fermée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017							

Saint François		97125_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Route de la Pointe Gros Boeuf	11	R	355	2	Permanente	



Date : 30/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue moyennement fréquentée. Présence de bas-côté étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Saint François		97125_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Lotissement Bellevue	12		388	2	Permanente	



Date : 28/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue peu fréquentée dans un lotissement résidentiel. Présence de maisons plutôt basses et de quelques voitures en stationnement sur les bas-côtés. Lotissement privé.

Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017

Saint François		97125_36					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route Touristique 1	14		illimité	2	Permanente	



Date : 16/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée passante avec bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017



Saint François		97125_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route Touristique 2	14		illimité	2	Permanente	



Date : 16/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée passante avec bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 16/06/2017



Saint François		97125_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Anse à la Barque	12		640	2	Permanente	



Date : 28/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Rue d'accès à la plage goudronnée. Présence de maisons basses et de voitures en stationnement sur les bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017