

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Sainte-Anne


Date de validation : 27/06/2017




RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Sainte Anne		97128_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de Berard 1	13		Illimité	1	Permanente	



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route de Berard 2	12		85	2	Permanente	



Date : 13/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Entrée d'un chemin goudronné privé desservant une habitation situé le long d'une route assez passante avec une vitesse de circulation rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Route de Loery	12		86	2	Permanente	



Date : 13/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Petite avancée d'habitation goudronnée entourée de murs, le long d'une route peu passante.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route de la Pépinière	12		230	2	Permanente	



Date : 13/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bas-côté enherbé situé dans un virage d'une route moyennement fréquentée avec une vitesse de circulation assez rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Rue de l'Anse à la Barque	11		491	2	Permanente	



Date : 11/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route assez fréquentée avec une vitesse de circulation modérée. Présence d'étroits bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue de l'Anse à la Barque	12		151	2	Permanente	
Date : 14/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Bas-côté étroit et enherbé de long d'une route assez passante avec une vitesse de circulation assez rapide.					
Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017							

Sainte Anne		97128_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue du Littoral est	13	R	1623	2	Permanente	




Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de l'Anse Gros Sable	14		illimité	2	Permanente	



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des 500 pas			illimité	1	Permanente	
Date : 27/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de route						
Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017							

Sainte Anne		97128_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Bois de Campeche	11		448	2	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue en pente, goudronnée dans une zone résidentielle. Présence de trottoirs étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Gommier	12		340	2	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée, en pente située dans une zone résidentielle. Rue peu passante, et présence de bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Rue Palmier Royal	12		342	2	Permanente	
Date : 18/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier en terre dans un sous-bois assez chaotique avec racine et cailloux apparents.						
Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017							

Sainte Anne		97128_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de Bois Jolan 1	13		255	2	Permanente	
Date : 12/04/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Chemin agricole en terre. Rare passage de véhicule. Présence d'une zone boisée et d'une parcelle agricole aux alentours.					

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de Bois Jolan 4	12		565	1	Permanente	



Date : 14/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre menant à une zone boisée proche de la zone de danger. Présence d'une habitation en tôle à proximité.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de Bois Jolan 3	11		266	1	Permanente	



Date : 14/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin en terre desservant une habitation. Présence de prairie tout autour avec des bovins attachés.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Rue de Bois Jolan 2	13	R	245	2	Permanente	



Date : 14/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin agricole en terre autour de prairies. Présence de quelques maisons.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Intersection	Rue de l'Habitation	11		294	1	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Intersection de rues peu passantes avec des bas-côtés enherbés dans une zone résidentielle.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking Ffrench	11		737	1	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné situé dans une zone résidentielle. Présence de maisons à 1 étages autour et quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking de l'école maternelle George Troupe	16	R	2189	3	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Vaste parking goudronné avec quelques voitures en stationnement. Présence de lampadaire et de conteneur de recyclage verre et carton.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Accotement	Bas-côté Ffrench	14		3893	3	Permanente	



Date : 12/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large accotement enherbé, très bien entretenu, le long de la route nationale et d'une zone résidentielle. Présence de quelques arbres.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse Roland Cesaire			1431	1	Permanente	



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion d'impasse goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Montmain	12		480	3	Permanente	



Date : 14/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Rue goudronné avec des bas-côtés enherbé et présence de quelques voitures en stationnement. Située dans une zone résidentielle, rue moyennement passante.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Rue des Alpinias	11		223	1	Permanente	



Date : 27/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de sentier enherbé

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Georges Troupe	13		illimité	1	Permanente	



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue des Bougainvilliers	11	R	132	1	Permanente	



Date : 14/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté goudronné et étroit le long d'une route moyennement fréquentée dans une zone résidentielle.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue du Docteur Antonio Ferly	12		397	2	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Rue goudronnée peu fréquentée à la vitesse de circulation modérée. Absence de trottoir, présence de bas-côtés étroits enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue du Morne Tricolore	12		41	2	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté goudronné étroit situé dans une rue assez fréquentée. Présence de voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue du Morne Tricolore	12		317	2	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté en terre le long d'une route assez fréquentée et accolé à une zone boisée. Présence de quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Route de Bassin Trouve	12		334	1	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin goudronné desservant une habitation. L'entrée du chemin est très escarpé. Aucun passage automobile à part le propriétaire. Présence de zones boisées de chaque côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Domaine de Dupré	12		1042	1	Permanente	



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Résidence Bleu Azur	11		228	1	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace goudronné à l'entrée d'une résidence fermée par portail. Présence de bas-côtés enherbés. Circulation automobile rare. Zone résidentielle en construction.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route Maurice Satineau	12		128	2	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bas-côté enherbé et bien entretenu, le long d'une route moyennement fréquentée à la vitesse de circulation plutôt rapide.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Cimetiere	13		706	2	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bas-côté enherbé d'un chemin situé à proximité du cimetière et de quelques habitations. Rare circulation automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de Champvert	13		illimité	2	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bas-côtés de route assez fréquentée et avec une vitesse de circulation assez rapide. Portion de route dans une zone boisée.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Club Med	12		353	1	Non permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin situé à l'intérieur de l'établissement privé du Club Med. Disponibilité actuelle non permanente. Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_36					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin de Durivage	13		illimité	1	Permanente	



Date : 27/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de Durivage 2	11		425	1	Permanente	



Date : 18/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin goudronné non entretenu attenant à une zone récemment déboisée. Le chemin est accidenté, commence localement à être envahi par la végétation.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de Durivage 1	12		323	1	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin goudronné et enherbé. Accès pour une habitation en hauteur. Aucune circulation automobile sauf le propriétaire de la maison. Visibilité sur la zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_39					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Toubana Hôtel	11		975	1	Permanente	



Date : 05/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné d'un hotel. Peu de circulation. Présence de voiture en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_40					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Lotissement Les Bauhinias	11	R	257	1	Permanente	



Date : 05/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Fond d'impasse goudronnée avec bas-côtés étroits. Accès à quelques habitations fermées par portails.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_41					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Boulevard de la Criée 1	12		illimité	1	Permanente	



Date : 23/01/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_42					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Boulevard de la Crie	12		441	1	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Chemin en terre avec présence d'espace enherbé autour. Accès à une habitation, circulation automobile rare.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_43					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Basilic	12		440	2	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée dans une zone résidentielle. La rue d'accès est accidentée.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_44					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Impasse Julivane	11		462	1	Permanente	



Date : 18/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin non entretenu enherbé et avec des pierres. Envahissement par la végétation. Son accès n'est pas évident.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_45					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse des Crotons	11		565	1	Permanente	



Date : 18/04/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Impasse goudronnée menant à plusieurs habitations. Absence de bas-côté et de trottoir. Rare passe automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne		97128_46					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse Badiane	11	R	228	1	Permanente	



Date : 18/04/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Impasse étroite et goudronnée entre plusieurs habitations. Absence de bas-côté et de trottoir.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

Sainte Anne

97128_47

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Boulevard de la Criée
2

12




1486

2

Permanente

3 Bon
2 Moyen
1 Mauvais



Date : 27/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017



Sainte Anne		97128_48					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Impasse Plateau Bally	12		522	1	Permanente	



Date : 23/01/2018 Source : IGN, 2013

Commentaires Portion de chemin en terre

Date de validation par le comité local d'experts : 27/06/2017

