


# SITES REFUGES TSUNAMI

## Projet EXPLOIT

« *EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami* »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

### Commune de Sainte-Luce



Date de validation : 22/06/2017


Comité de validation :

*M. Antoine EDOUARD (Service de Prévention et des Risques)*

# RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

## Hypothèses et conditions d'évacuation



Sainte-Luce		STL_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Déchetterie	12		475	1	Permanente	



Date : 22/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin dans une déchetterie proche du passage des engins.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Pont de Chaînes	12		564	1	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Chemin en bordure d'un champ de cannes à sucre.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Chemin	Dormante	13		668	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Chemin perpendiculaire à la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rond point	Rond point de Trois-Rivières	15		510	4	Permanente	
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Rond point enherbé sur la D7.						
Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017							

Sainte-Luce		STL_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Panoramique	12	R	379	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Petit parking en bord de chemin.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Allée des Campèches	12		142	2	Non Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bord de route dans un lotissement.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Route Mapou	12		125	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en bord de route à l'entrée d'un lotissement.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Bord de route	Rond point de Veyssières	15		551	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé à proximité d'un rond point.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Mabouya	12		228	1	Permanente	



Date : 22/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion enherbée le long d'une route.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Désert	11	R	4173	1	Non Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking d'une résidence fermé par un portail.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

Sainte-Luce		STL_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Résidence Caribia	11		743	2	Non Permanente	



Date : 22/06/2017

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Terrain enherbé dans l'enceinte de l'hôtel.  
Propriété privée.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Corps de Garde	11		294	1	Permanente	




Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p> 
Bord de route	Rond point de Frangipaniers	15		1775	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Zone enherbée au bord de la route près d'un rond point.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Bord de route	Pavillon	13	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 6px;">R</span>	596	3	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires** Terrain enherbé aux alentours des terrains de tennis.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Chemin	Deville	12	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 6px;">R</span>	167	1	Permanente	
Date : 22/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Chemin en amont des services techniques de la commune. Possibilité de prolonger le site en amont.</p>						
Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017							

Sainte-Luce		STL_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Parking	Eglise	15		344	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parvis de l'église.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017



Sainte-Luce		STL_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de sport	Plateau scolaire	10	R	2822	1	Non permanente	



Date : 22/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de sport avec un portail ouvert lors du passage.

Date de validation par le comité local d'experts : 22/06/2017

