

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Schoelcher



Date de validation : 06/06/2017

Comité de validation :

M. Patrick LUGIERY (Risques Majeurs)

Mme. Sandra SORDET (Chef de service de la surveillance du territoire et maîtrise de l'énergie)


M. Jocelyn MAGIT (Directeur Services Techniques)

M. Loïc CHENAT (Responsable bâtiments et patrimoine)


RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Schoelcher		SCH_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de sport	Terrain de foot Fond Batelière	9	R	213	1	Permanente	



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de sport entouré de grillage.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_2

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Bord de route

Impasse des glycines

15




1127

1

Permanente

3 Bon
2 Moyen
1 Mauvais



Date : 06/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_3

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

**Capacité
d'accueil**

**Nombre
d'accès**

**Disponibilité
actuelle**

Parking

Résidence les Alizés 1


12



231

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_4

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Parking

Résidence les Alizés 2



11



215

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_5

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Bord de route

Rue des caramboles


11



4984

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_6

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Bord de route

Impasse Morne Boye


11



496

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017

Schoelcher		SCH_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Route du petit Florentin	12	R	356	2	Permanente	



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_8

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note


Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

3 Bon
2 Moyen
1 Mauvais



Terrain enherbé

Zone la Batterie


13



3242

2

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain légèrement sous la ligne des 20 mètres d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher		SCH_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Terrain Pidery	15	R	2245	2	Permanente	
Date : 06/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain en pente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017							

Schoelcher

SCH_10

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Terrain enherbé

Rue Ernest Pierre Jean

16




2363

2

Permanente

3 Bon
2 Moyen
1 Mauvais



Date : 24/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher		SCH_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Route du campus RD 44	12		110	1	Permanente	



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_12

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Parking

Parking résidence la Palmeraie


13



2329

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher		SCH_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Route de l'enclos	14		257	1	Permanente	



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires Possibilité d'étendre le site refuge sur le bord de route vers le rond point et au-delà.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher		SCH_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Entrée résidence ex hôtel Lido	11	R	175	1	Permanente	



Date : 06/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher		SCH_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Etienne Sicot – Albert Celestin	14	R	172	1	Permanente	



Date : 06/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Possibilité d'étendre le site refuge le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_16

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité
d'accueil

Nombre
d'accès

Disponibilité
actuelle

Bord de route

Rue Stéphane
Clemente


12



94

2

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017

Schoelcher

SCH_17

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Bord de route

Rue Matthieu Ravi



14



165

2

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017



Schoelcher

SCH_18

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Parking

Rue Ferdinand Jean Bolo


11



179

1

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017

Schoelcher

SCH_19

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité
d'accueil

Nombre
d'accès

Disponibilité
actuelle

Bord de route

Rue Robert Bertrand


13



530

2

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017

Schoelcher

SCH_20

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Bord de route

Impasse cannelle


13



564

2

Permanente



Date : 24/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/06/2017

