

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de La Trinité



VILLE DE TRINITÉ


Date de validation : Octobre 2013

Comité de validation :

RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.


Hypothèses et conditions d'évacuation



Trinité		TRN_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Petite Rivière Salée 3	13		250	2	Permanente	
Date : 15/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Site refuge localisé sous la ligne des 20 mètres d'altitudes. Peut être étendu dans le champ de canne si accessible.</p>						

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Petite Rivière Salée 2	12		> 650	2	Permanente	



Date : 15/06/2017



Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut-être prolongé le long du chemin en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Petite Rivière Salée 1	13		500	2	Permanente	



Date : 15/06/2017


Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking localisé en bord d'impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p> 
Parking	Résidence les Donjons de Cosmy Bat. Manoir	12		1800	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking de la résidence.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Allée des Donjons Cosmy	11		330	1	Permanente	



Date : 15/06/2017



Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut être prolongé jusqu'au fond de l'impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Cosmy	11	R	90	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires


Propriété privée

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Morne Lacroix	11		150	1	Permanente	
Date : 15/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le site refuge peut se prolonger jusqu'au bout de l'impasse.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Rue des Ortolans	12		> 350	2	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut être prolongé le long de la route en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Lotissement la Crique Voie N°3	11		> 230	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Le site refuge peut être prolongé le long de la route en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de chemin	Lotissement la Crique Voie N°2	11		> 130	1	Permanente	



Date : 15/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Terrain enherbé en bord de route.
---------------------	-----------------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Lotissement la Crique Voie N°1	11		> 250	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut être prolongé en amont le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Gendarmerie	10		600	1	Non permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013



Commentaires

Parking situé dans l'enceinte de la gendarmerie.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Impasse	Impasse Pied du Fort	12		140	1	Permanente	



Date : 15/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Une portion de terrain enherbé s'étend le long de la voie en bout d'impasse.
---------------------	--

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Chemin de Pierre Cirille	13		350	2	Permanente	



Date : 15/06/2017




Source : IGN, 2013

Commentaires

Le site refuge est localisé en fin de chemin.
Possibilité d'étendre le site le long de la voie.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Impasse Morne Doudou	12		260	1	Permanente	
							
Date : 15/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Virage dans une impasse.						

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de chemin	Chemin LEZINSKA	9		> 180	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Chemin enherbé de part et d'autre de la voie.
Site refuge localisé derrière un portail ouvert.
Propriété privée.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Hôpital L. DOMERGUE	15		2000	2	Non permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires : Parking de l'hôpital.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de chemin	Chemin Croix Guy	11		> 200	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bord de chemin, localisé derrière l'hôpital.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Impasse	La Colline	11		375	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Impasse bétonnée.
Le site refuge peut s'étendre en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Chemin de Fleur d'Épée	11		> 200	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut s'étendre le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Impasse Toloman - Raisiniers	11		250	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut se prolonger en bord d'impasse sur un terrain enherbé.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Impasse Baldiri - Raisiniers	12		450	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Le site refuge peut se prolonger dans le terrain vague à l'amont.
Même si en forte pente, il peut accroître la capacité d'accueil du site.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin Bois Colette Raisiniers	11		> 130	1	Permanente	



Date : 15/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Chemin de Desmarinières	11		> 550	1	Permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Le site refuge peut être établi sur le parking bordant la voie.
Il peut être prolongé le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Douanes	10	R	160	1	Non permanente	



Date : 15/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Parking des douanes françaises.
Accès fermé par un portail.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	RD2 - Raisiniers	11		> 160	1	Permanente	
Date : 15/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le site refuge peut être prolongé le long de la route.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Ecole de Formation Maritime et Aquacole	10		125	1	Non permanente	




Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires Site refuge localisé dans les locaux d'un établissement scolaire. L'entrée de la structure est fermée par un portail.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Impasse	Lotissement Autre Bord Voie n° 3	11		300	1	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bord de route dans une impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Lotissement Autre Bord Rue Paulette NARDAL	14		> 400	3	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge peut-être prolongé le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Cité Scolaire Frantz Fanon	12		2200	1	Non permanente	



Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Le site refuge s'étend dans l'enceinte de la cité scolaire. L'accès est fermé par un portail à l'entrée.
---------------------	---

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Accès complexe sportif Frantz Fanon – Chemin rural	15		> 450	2	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace enherbé le long du chemin.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**




Trinité		TRN_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Champ de canne Plage des Roseaux	13		200	2	Permanente	
Date : 23/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Site refuge localisé dans un chemin à travers un champs de cannes à sucre.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Trace Pointe de la batterie	14		> 550	4	Permanente	
Date : 23/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin dans un champ de cannes.						

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_34					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Sentier du Cœur 1	13		250	2	Permanente	




Date : 23/06/2017



Source : IGN, 2013

Commentaires Sentier littoral en grande partie sous la végétation dense.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_35					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Sentier	Sentier du Cœur 2	12		250	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires Sentier littoral en grande partie sous la végétation dense.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_36					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	RD2 – Route de Tartane Pointe Rouge	14		1100	3	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking en terre battue.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_37					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Sentier Pointe Rouge 1	13		> 300	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Sentier littoral en grande partie sous la végétation dense.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_38					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Sentier Pointe Rouge 2	13		180	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier littoral en grande partie sous la végétation dense.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_39					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Pointe à Bibi – Fond Basile	12		400	2	Permanente	



Date : 13/06/2017



Source : IGN, 2013

Commentaires Renforcement servant de parking le long de la voie.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_40					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Route	Entrée de Tartane	11		> 100	1	Permanente	





Date : 13/06/2017


Source : IGN, 2013


Commentaires	Bord de route dans un virage à l'entrée de Tartane.
---------------------	---

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_41					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Intersection Rue Trou Copin / Chemin Morne Pavillon	12		> 400	1	Permanente	
							
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de route enherbé.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_42					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de chemin	Entrée Résidence les Loups	12		150	2	Permanente	



Date : 13/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Renforcement le long de la voie.
---------------------	----------------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_43					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Impasse	Morne Felicité Tartane	11		> 50	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bord de chemin dans une impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_44					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de chemin	Les Cacaoyers Tartane	12		> 60	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bord de chemin enherbé

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_45					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Allée de la Distillerie – Tartane Baie du Galion	11		> 200	1	Permanente	



Date : 13/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Chaussée dégagée le long de la route.
Possibilité de prolonger le site le long de la voie en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_46					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Rue de La Distillerie – Hôtel French Coco	11		> 350	1	Permanente	
							
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Espaces dégagés le long de la voie.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_47					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Table d'orientation – Pointe de l'Anse l'ETANG	13		180	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain enherbé accessible par un sentier depuis le littoral et par un chemin à travers champ.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_48					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Trace table d'orientation - Pointe Anse l'Etang	12		800	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Terrain enherbé le long d'un chemin à travers champ.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_49					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Entrée Anse l'Etang	13	R	360	2	Permanente	



Date : 13/06/2017



Source : IGN, 2013

Commentaires	Parking en bord de route.
--------------	---------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_50					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Anse l'Etang	11		70	1	Permanente	



Date : 13/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en fond d'impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_51					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain enherbé	Maison Familiale Rurale de Tartane	10		1000	2	Non permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Terrain enherbé dans l'enceinte d'un village de vacance.
Accès fermé par plusieurs portails.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_52					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Rue du Surf – Anse Bonneville	12		> 80	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires


Bord de route dans un virage.
Possibilité d'étendre le site le long de la voie en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_53					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Caravelle - Sentier Pointe Caracoli (versant BAIE DU TRESOR)	14		> 1000	2	Permanente	
Date : 12/08/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Sentier littoral bordé de zones enherbées.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_54					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Baie du Trésor	13	R	> 500	2	Permanente	



Date : 12/08/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires	Bord de sentier enherbé.
--------------	--------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_55					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Château Dubuc	16	R	1700	2	Permanente	



Date : 12/08/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires Le site est localisé en aval de la photographie sur un terrain dégagé.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_56					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Caravelle	12		> 650	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires	Terrain enherbé le long d'un chemin.
---------------------	--------------------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_57					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Ferré	8		400	1	Non permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Le site refuge est localisé dans un terrain privée quelques mètres à l'aval de l'entrée.
Accès au site interdit dès l'entrée.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_58					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Caravelle	13		400	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin enherbé.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_59					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Caravelle	8		750	1	Non permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Propriété privée.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_60					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Ferré 2	13		> 870	3	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Possibilité de prolonger le site refuge le long du chemin en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**




Trinité		TRN_61					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Sentier	Entre pointe Brunel et pointe la Batterie - vers Spoutourne après Grand Jean	12		500	1	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le sentier est encombré par la végétation.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_62					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Sentier	Sentier Gros Raisin	12	R	> 100	1	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le sentier est accidenté.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_63					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Sentier	Sentier Spoutourne	12		> 530	1	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le sentier est accidenté.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_64					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Spoutourne 1	13		230	3	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge est localisé dans une impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_65					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Spoutourne 2	12		675	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_66					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin Spoutourne	11		> 300	1	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de route enherbé						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_67					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Spoutourne 3	14		> 850	1	Permanente	



Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Chemin dans un champs de canne à sucre.
---------------------	---

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_68					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Anse Bellune	14		> 450	3	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires Bord de route enherbé et bétonné par endroits.
Possibilité de prolonger le site en amont de la voie.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_69					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	EHPAD « Le Beauséjour »	13		320	2	Permanente	



Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé à l'entrée de l'impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_70					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Route	Rue du Voilier - Beausejour	12		225	3	Permanente	



Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires Le site refuge est localisé sur la route à un carrefour entre trois voies peu fréquentées.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_71					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Parking Lycée Frantz FANON	12		500	1	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé en pente.
 L'accès se fait par un escalier.
 Le site refuge peut être prolongé jusqu'au portail de l'établissement scolaire.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_72					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking Résidence Val Beauséjour	13		1200	3	Permanente	



Date : 23/06/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires	Parking d'une résidence.
---------------------	--------------------------

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_73					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parking Cité Beauséjour BAT B-C-D	12		700	2	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013



Commentaires

Parking d'une résidence.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_74					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de chemin	Anse Bellune – Chemin de la Baie	11		> 250	1	Permanente	



Date : 23/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Le site refuge peut être prolongé en amont de la voie.

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_75					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Pointe Marcussy	14		1825	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires


Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_76					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin de la Dijon	12		> 625	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_77					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin de la Dijon 2	12		> 425	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**





Trinité		TRN_78					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Chemin de la Dijon 3	12		> 800	1	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_79					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Champ de canne de Desmarinières	12		> 300	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Chemin dans un champ de canne (derrière station VITO). Possibilité de prolonger le site dans les champs lorsque non cultivés.</p>						

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**

Trinité		TRN_80					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Entrée Cité du Bac	12		> 450	2	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**




Trinité		TRN_81					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Cité du Bac	14		> 700	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de champ de cannes						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_82					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Sortie Usine du Galion	12		> 1250	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de route fortement fréquenté.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_83					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin du Galion (direction Petit Galion)	13		475	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de chemin enherbé.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_84					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Petit Galion	13		> 400	3	Non permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires	<p>Propriété privée. Le site refuge se localise 50m en amont sur le chemin. Accès interdit.</p>
---------------------	---


Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_85					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Champ	Déchèterie	13		> 200	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de chemin dans un champ de cannes.						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_86					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Pointe Jean Claude	14	R	> 1000	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin agricole dans un champ de cannes						
Date de validation par le comité local d'experts : Octobre 2013							

Trinité		TRN_87					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Pointe Jean Claude 2	11		430	1	Permanente	



Date : 13/06/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**



Trinité		TRN_88					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Pointe Jean Claude 3	11	R	325	2	Permanente	
Date : 13/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	<p>Chemin en bordure d'un champ de cannes. Le site est localisé sous les 20 mètres d'altitude.</p>						

Date de validation par le comité local d'experts : **Octobre 2013**