

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Trois-Rivières


Date de validation : 30/05/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Trois-Rivieres		97132_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Fabrique	12		illimité	1	Permanente	
Date : 30/05/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion du route goudronnée.						
Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017							

Trois-Rivieres		97132_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Parc archéologique des Roches gravées	14	R	1164	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné avec présence de murets mitoyen d'un parc archéologique. Présence de voitures en stationnement pendant les horaires de visites. Entrée barrée par une chaîne interdisant l'accès aux voitures hors horaires d'ouvertures.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017

Trois-Rivieres		97132_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Robin	11		375	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée en pente située dans une zone résidentielle. Peu de passages automobile. Présence de bas-côtés étroits.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017



Trois-Rivieres		97132_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Route de Grande Anse	12		illimité	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée situé dans une zone résidentielle. Route assez fréquentée avec une vitesse de circulation rapide. Présence de trottoirs et bas-côtés goudronnés.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017



Trois-Rivieres		97132_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Rue	Chemin de Delgres	13		illimité	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013



Commentaires

Portion de rue étroite et goudronnée situé dans une zone résidentielle. Présence de voitures stationnées sur le côté. Circulation calme.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017



Trois-Rivieres		97132_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Haut de Grande Anse	13		illimité	1	Permanente	



Date : 30/05/2017

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de rue goudronnée située à proximité d'une résidence. Absence de trottoirs et de bas-côtés, circulation calme.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017



Trois-Rivieres		97132_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Rue	Pavée	13		illimité	1	Permanente	



Date : 30/05/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion du rue goudronnée en pente bordée d'habitations.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017

Trois-Rivieres		97132_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Chemin des Cocotiers	11		341	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion d'impasse étroite et goudronné située dans une zone résidentielle. Absence de bas-côtés et de trottoirs. Peu de passages automobile.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017

Trois-Rivieres		97132_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Residence Four à Chaux	12		1305	1	Permanente	



Date : 25/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné d'une résidence composée d'immeuble à un étage. Présence d'espaces enherbés autour.

Date de validation par le comité local d'experts : 30/05/2017