

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« *EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami* »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune de Vieux-Habitants


Date de validation : 31/05/2017



RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Vieux Habitants		97134_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Baltazar	13		908	2	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires


Espace enherbé bien entretenu et présence d'une petite portion de route désaffectée situés au bord d'une route nationale.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Intersection	Chemin des Pommes Cannelles	12		351	2	Permanente	
Date : 20/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Vaste intersection goudronnées de rues résidentielles. Peu de passages de véhicules. Absence de trottoirs et de bas-côtés.						

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Arrêt de bus	Carrefour Morne Marigot	11		171	2	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Espace goudronné sur le bord de la route servant au stationnement du bus. Pas de séparation de sécurité avec la route. Présence d'un trottoir étroit.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de Beaugendre	13		illimité	1	Permanente	



Date : 31/05/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée avec présence d'habitations

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de l'école primaire	15		illimité	1	Permanente	



Date : 12/02/2018

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée proche d'une école primaire.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin de Tarare	13	R	illimité	1	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de rue goudronnée dans une zone résidentielle avec présence de quelques bas-côtés goudronnés. Présence de voitures en stationnement sur le bord de la chaussée.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de l'Etang	12		296	1	Permanente	
Date : 23/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin en terre avec quelques cailloux desservant une habitation près d'une plage. Site bordé d'arbres et de buissons.						
Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017							

Vieux Habitants		97134_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Place	Lotissement Despant	14		2004	2	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Vaste espace enherbé bien entretenu situé au centre d'un complexe résidentiel en construction.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux Habitants		97134_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Amedee Labique	12		425	2	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle. Présence de trottoirs goudronnés étroits et de voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux Habitants		97134_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Résidence de la Croix	13		1346	2	Permanente	



Date : 23/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné situé en hauteur par rapport à la rue. Site mitoyen d'une résidence composée d'immeubles de 2 étages.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Boulevard des Habissois Souverains	11	R	329	2	Permanente	



Date : 04/08/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de route goudronnée située dans une zone résidentielle. Passages fréquent, route principale du bourg. Présence de trottoirs de chaque côté.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Lotissement Rocroy Nord	11		427	1	Permanente	



Date : 04/08/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires : Portion de rue goudronnée située dans une zone résidentielle calme. Peu de passages de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017



Vieux-Habitants		97134_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Rue du Père Breton	13		illimité	1	Permanente	



Date : 31/05/2017


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée bordée d'habitations desservant la route nationale

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de Plantin	11		369	1	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin goudronné en pente desservant quelques habitations. Peu de passages automobile. Présence de bas-côtés enherbés et goudronnés.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin de Front de Mer	11		525	1	Permanente	



Date : 20/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de chemin goudronné dans une zone résidentielle avec présence de bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017

Vieux Habitants		97134_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Plessis	11		57	1	Permanente	
Date : 20/05/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Entrée de chemin goudronné privé situé au bord d'une route nationale fréquentée à grande vitesse de circulation.					
Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017							

Vieux-Habitants		97134_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Boulevard du Commandant Mortenol	13		illimité	1	Permanente	



Date : 31/05/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée bordée d'habitations

Date de validation par le comité local d'experts : 31/05/2017