

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Diamant



Date de validation : 08/06/2017

Comité de validation :

M. Robert HON (Elu en charge de la sécurité et des services techniques)


Mme. Sylviane LADISLAS (Action sociale, Insertion, Environnement, Sécurité)


M. Tony ATTY (Adjoint Administratif)

RAPPEL DES HYPOTHÈSES


Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation





Le Diamant		DIA_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Allée du Morne Larcher	11		47	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de route.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Rue Frantz Fanon	11		134	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de chemin.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	L'anse bleue	12		187	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Petit parking ombragé dans un lotissement.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							
							

Le Diamant		DIA_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain vague	Hauteur zone à évacuer Pigozzi	11		1311	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain vague en forte pente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parc	Dizac	13	R	635	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parc ombragé en pente.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							





Le Diamant		DIA_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Allée du Gaïac	12		220	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Petit parking de fond de ruelle.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking du stade	16	R	3718	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking le long du stade de foot.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Morne Lacroix	14	R	603	2	Permanente	
							
Date : 08/06/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Possibilité de prolonger le site refuge le long de la route en amont.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							





Le Diamant		DIA_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Site Ravine Gens Bois	12	R	121	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bord de route.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							



Le Diamant		DIA_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Canonière	12	R	220	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Chemin en contrebas de la route principale.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							



Le Diamant		DIA_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Allée Mango Cassé Cou	12		212	2	Permanente	





Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bord de route dans un virage ombragé.


Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017

Le Diamant		DIA_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain nu et parking	Résidence Marine Hôtel	15		2409	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking et terrain enherbé proche de bungalows.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							




Le Diamant		DIA_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain nu	Allée du bois dressé (lot. Taupinière)	13		195	2	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain nu en bord de route.						
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							



Le Diamant		DIA_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Parking résidence La Pointe	12		678	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							



Le Diamant		DIA_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	La Pointe	12	R	191	1	Permanente	
							
Date : 22/03/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 08/06/2017							

