

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GRED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Lamentin



Date de validation : 20/07/2017


Comité de validation :


Mme. Judith LABORIEUX (4^{ème} adjointe au Maire en charge de la Sécurité),
Mme. Nadine ELIE-DIT-COSAQUE (Responsable du service Sécurité Civile),
Mme. Eveline ETIENNE (Directrice Aménagement du Territoire et du Développement Durable),
M. Lionel LERIGAB (Technicien affaires foncières et contentieux),
M. Raymond LOTHAIRE (Adjoint au responsable du service Voirie Réseaux Divers),
M. Julien VELMONT (Régisseur de l'Office de la Culture du Lamentin).

RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Le Lamentin		LAM_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	CIRAD	14	R	1500	2	Permanente	
							
Date : 02/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain enherbé	Brasserie Lorraine	16	R	7000	3	Permanente	




Date : 02/06/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Ressource	13	R	550	3	Permanente	
							
Date : 26/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							




Le Lamentin		LAM_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Chambre Agriculture	14	R	2300	1	Permanente	
							
Date : 26/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							





Le Lamentin		LAM_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais CAPACITÉ D'ACCUEIL SECURITE ACCESSIBILITE DISPONIBILITE ACTUELLE DISPONIBILITE FUTURE CONNAISSANCE
Terrain de sport	CAF	16	R	21500	3	Permanente	
Date : 02/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							


Le Lamentin		LAM_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais CAPACITÉ D'ACCUEIL SÉCURITÉ ACCESSIBILITÉ DISPONIBILITÉ ACTUELLE DISPONIBILITÉ FUTURE CONNAISSANCE
Bord de route	Entrée Coterelle	12		250	2	Permanente	
Date : 02/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							


Le Lamentin		LAM_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain vague	Bois carrée 2	10		1200	1	Permanente	
							
Date : 03/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Bois carrée 1	12		> 350	2	Permanente	
							
Date : 03/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Chemin	Impasse Capucine	13		825	2	Permanente	





Date : 03/06/2016


Source : IGN, 2013


Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017


Le Lamentin		LAM_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Floraindre	12		700	2	Permanente	
							
Date : 26/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Pont Floraindre	13	R	1650	1	Permanente	
							
Date : 02/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Le site est localisé sur deux parkings adjacents à la route. Portails au niveau des entrées ouverts en permanence.					
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							
							

Le Lamentin		LAM_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain enherbé	Habitation Mahault	11		725	1	Permanente	
							
Date : 02/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Terrain sous la ligne des 20 mètres.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Terrain enherbé	Lycée Acajou	15		> 325	2	Permanente	





Date : 07/06/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Possibilité d'étendre le site refuge sur le parking en amont.

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Bord de route	Lotissement Long Pré	12		> 425	2	Permanente	
							
Date : 07/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Jeanne d'Arc	13		400	2	Permanente	



Date : 07/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	La Galleria 1	17	R	16300	2	Permanente	





Date : 07/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	La Galleria 2	17	R	6700	4	Permanente	
							
Date : 07/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Le site refuge est sous la limite des 20 mètres d'altitude.						
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Forum Basse Gondeau	16	R	3464	3	Permanente	




Date : 07/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Terrain HO-HIO-HEN	13	R	5450	1	Permanente	
							
Date : 26/07/2017				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							



Le Lamentin		LAM_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Jambette village	13	R	6600	2	Permanente	




Date : 26/07/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Le site est sous les 20 mètres d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017

Le Lamentin		LAM_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Chemin Californie	13		1170	2	Permanente	
							
Date : 07/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires							
Date de validation par le comité local d'experts : 20/07/2017							

