

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOITation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Marin



ville du marin

Date de validation : 27/04/2017

Comité de validation :


Mme. Valérie SOUDES (Responsable service
urbanisme)

Mme. Séverine IDEA (Secrétaire)

RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Le Marin		MAR_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Pointe Borgnèse	15		616	3	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking menant à la plage de la pointe Borgnèse.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Pointe Borgnèse	13		122	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin menant à la plage de la pointe Borgnèse.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Les épices	14		1366	2	Permanente	



Date : 27/04/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Terrain nu	Duprey	11		416	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain enherbé en pente.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Fond Clarisse	12		58	1	Permanente	




Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Mare Capron	12	R	119	1	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Garifuna	15	R	1272	3	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Grand parking situé au sein d'une résidence.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Montgérald	15		119	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en bord de route au pied du Lycée Montgerald.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Montgérald	13		168	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bord de route légèrement localisé sous la ligne des 20m d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Arawaks	15	R	3053	2	Permanente	



Date : 22/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Grand parking et zone enherbée.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Osman Duquesnay	14		249	1	Permanente	




Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Petit parking localisé en bord de route.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais 
Parking	Osman Duquesnay	11		249	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Petit parking sur terrain vague en bord de route.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Victor Lamon	15	R	561	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en bord de route proche de l'école Plateau du Fort.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Nelson Mandela	11	R	107	1	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Petit parking sur rue perpendiculaire à l'avenue Nelson Mandela.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Hector Sae	12		795	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Double parking de la résidence.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Résidence La Agnès	15		1317	4	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking le long de la rue Victor Sae.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Résidence Racine	14		1404	1	Permanente	



Date : 27/04/2017

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Quatre chemins	12		128	2	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Bord de route dans un virage.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Voie des caps	14		180	2	Permanente	



Date : 22/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Bande enherbée le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

Le Marin		MAR_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Cap Macré	12		242	2	Permanente	



Date : 22/03/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017



Le Marin		MAR_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain ni	Cap Beauchêne	18		22830	4	Permanente	



Date : 22/03/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 27/04/2017

