

# SITES REFUGES TSUNAMI

## Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

**Commune du Moule**


**Date de validation : 28/04/2017**




# RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

## Hypothèses et conditions d'évacuation



Le Moule		97117_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Anse Marguerite	13		illimité	1	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Portion de route goudronnée avec bas-côtés enherbés à proximité d'un restaurant. Voie permettant l'accès à la plage.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route de la Baie	11	R	284	1	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Espace partiellement goudronné mitoyen d'une route très fréquentée à vitesse de circulation élevée.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_3					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Route de Lacroix	12		363	2	Permanente	



Date : 16/06/2016


Source : IGN, 2013

### Commentaires

Portion de rue goudronnée avec quelques maisons individuelles et à proximité d'une rue assez fréquentée. Peu de passages automobiles.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route de Lacroix	11		89	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Bas-côté en graviers étroit situé au bord d'une route assez fréquentée avec une vitesse de circulation élevée.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Chemin	Route de l'Ecluse	12		295	1	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Chemin agricole en terre bordé de parcelles agricoles. Rares passages de véhicules.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain de football	Chemin de la Mahaudiere	14	R	4654	3	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Terrain de football enherbé bien entretenu situé à proximité de parcelles agricoles.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

## Le Moule

97117\_7

## Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité d'accueil

Nombre d'accès

Disponibilité actuelle

Route

Route de Caillebot

13





illimité

2

Permanente

3 Bon  
2 Moyen  
1 Mauvais



Date : 03/06/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route goudronnée fréquentée à vitesse de circulation élevée. Présence de bas-côtés enherbés et quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin du Tresor	12		410	3	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion du rue goudronnée située dans une zone résidentielle d'habitats individuels. Peu de circulation automobile. Présence d'étroits bas-côtés enherbés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue de Damencourt	13		250	2	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Bas-côté enherbé situé mitoyen d'un mur de clôture d'une maison et d'une rue calme. Espace situé dans une zone résidentielle.


Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Chemin Tertulien Carral	12	R	431	3	Permanente	
Date : 03/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Portion de rue goudronnée étroite avec un petit bas-côté enherbé. Située dans une zone résidentielle calme, peu de circulation automobile.						

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Terrain vague	Rue du Docteur Sejour	15	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px;">R</span>	1103	3	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Terrain partiellement enherbé bien entretenu. À proximité d'une église. Stationnement potentiel de véhicules lors de cérémonies.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_12					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Rue des Malangas	12		215	1	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de d'impasse desservant une habitation dans une zone calme. Présence de bas-côtés enherbés bien entretenus.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
City	Rue Joseph Sorel	13	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 6px;">R</span>	1211	3	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Terrain de basket avec présence d'espace enherbé autour situé dans une zone résidentielle. Présence de quelques cabris attachés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Impasse Alex Meliot	12		1094	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**


Espace enherbé bien entretenu situé dans une zone résidentielle calme avec peu de passages automobiles. Disponibilité future hypothétique. Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_15					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p> 
Terrain vague	Rue Nelson Mandela	13		323	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Espace enherbé situé dans une zone résidentielle situé entre plusieurs maisons.  
Présence d'un sentier permettant d'accéder aux habitations.  
Site susceptible d'être privé.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_16					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rocade de Sergent	12		232	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Large bas-côté enherbé et bien entretenu mitoyen d'une route assez fréquentée.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_17					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Residence Jean Justine	12		265	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Parking en long mitoyen d'immeubles résidentiels neufs d'1 à 2 étages.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_18					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Résidence les Hauts de Sergent	12		317	2	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking goudronné mitoyen d'un immeuble neuf de 2 étages. Présence de quelques voitures en stationnement.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_19					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Complexe sportif de Sergent	12		7584	2	Non permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Parking en construction mitoyen au complexe sportif municipal en construction aussi.  
Site composé de matériaux de construction brute.  
Disponibilité actuelle non permanente.



Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_20					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Route	Route de la Météo	13		Illimité	1	Permanente	



Date : 16/06/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Portion de route partiellement goudronnée dans une zone calme d'habitats éparsses.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_21					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue de l'Autre Bord	11	R	241	1	Permanente	



Date : 13/06/2016

Source : IGN, 2013


**Commentaires**

Fond d'impasse goudronnée situé dans une zone résidentielle calme proche du bord de mer. Site isolé par la zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_22					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue du Cachiment	12		371	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion de rue goudronnée située dans une zone calme d'habitations individuelles. Peu de passages automobiles et présence d'un bas-côté enherbé.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_23					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue du Cachiment	12		268	2	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Portion de rue goudronnée située dans une zone calme d'habitats individuels. Absence de trottoirs et de bas-côtés.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_24					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue Charles Ruscade	12		347	2	Permanente	
Date : 16/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires		Portion de rue goudronnée située dans une zone d'habitation calme avec peu de passages automobiles.					
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Le Moule		97117_25					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Sentier	Rue Madame Beausoleil	13		313	3	Permanente	



Date : 16/06/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Sentier en terre bordé de végétation assez dense. Sentier reliant deux quartiers entre eux.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_26					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parc	Residence Joseph Caruel	14		424	4	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Espace enherbé bien entretenu mitoyen d'habitations et situé dans une résidence. Présence de mobilier urbain destiné au sport.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_27					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Rue	Rue des Cayes	12		518	2	Permanente	



Date : 13/06/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Portion de rue goudronnée situé dans une zone résidentielle calme. Présence d'un large bas-côté goudronné.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_28					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Rue des Coquillages	12		127	2	Permanente	
Date : 13/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Bas-côté goudronné mitoyen d'une rue résidentielle calme. Espace permettant l'accès à une habitation.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Le Moule		97117_29					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Allée des Champs	10		383	1	Permanente	



Date : 03/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Espace enherbé moyennement entretenu avec présence d'herbes hautes et d'un tas de déchets vert. Espace situé dans une zone résidentielle calme. Disponibilité future hypothétique.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_30					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bas-côté	Route de la Clinique	12		215	2	Permanente	
Date : 13/06/2016			Source : IGN, 2013				
Commentaires	Bas-côté en gravier mitoyen d'une route assez fréquentée. Possibilité de véhicules en stationnement.						
Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017							

Le Moule		97117_31					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Impasse	Rue de la Couronne	11	R	199	1	Permanente	



Date : 13/06/2016


Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Large fond d'impasse goudronné située dans une zone résidentielle avec espace pour stationnement de véhicules. Visibilité sur la zone de danger.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017

Le Moule		97117_32					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Bon</li> <li>2 Moyen</li> <li>1 Mauvais</li> </ul>
Parking	Anse Salmon	14	R	915	1	Permanente	



Date : 13/06/2016

Source : IGN, 2013

**Commentaires**

Parking en terre mitoyen d'une route assez fréquentée et surplombant une anse. Site accueillant quelques compétitions de boeufs tirants.

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017



Le Moule		97117_33					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Porte d'Enfer	14		347	1	Permanente	
Date : 13/06/2016				Source : IGN, 2013			
Commentaires	Parking goudronné situé au bout d'une impasse. Présence de quelques véhicules en stationnement en journée et en période touristique.						

Date de validation par le comité local d'experts : 28/04/2017