

SITES REFUGES TSUNAMI

Projet EXPLOIT

« EXPLOitation et Transfert vers les collectivités des Antilles françaises d'une méthode de planification des évacuations en cas d'alerte tsunami »

Projet co-financé par la Fondation de France et piloté par l'UMR GREED (Université Paul-Valéry Montpellier 3 & IRD)

Commune du Prêcheur



Date de validation : 16/05/2017

Comité de validation :

M. Christian CONSTANTIN (Adjoint au Maire)

M. David GERMANY (ASVP)


Mme. Lorenza MAVILLE (Assistante de Gestion)

M. William NAPOL (Directeur du Service Technique)

RAPPEL DES HYPOTHÈSES

Les **sites refuges tsunami** identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air dont l'altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l'abri temporaire des évacués. Ces sites refuges dits *horizontaux* ou *topographiques* doivent être rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d'un tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d'évacuation



Le Prêcheur		PRE_1					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Pointe Lamare	14		307	2	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Possibilité de prolonger le site refuge le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_2					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Bord de route	Lotissement la Charmeuse	14		324	2	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Possibilité de prolonger le site refuge le long de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur

PRE_3

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité
d'accueil

Nombre
d'accès

Disponibilité
actuelle

Parking

Rue de la solidarité


12



823

1

Permanente



Date : 18/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking en fond d'impasse.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur		PRE_4					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Préville	14	R	1769	2	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013


Commentaires

Terrain en pente proche d'une résidence et du parking de cette dernière.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_5					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain enherbé	Vieux Clocher	14		1695	2	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Le site refuge s'étend de chaque côté de la route.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur		PRE_6					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Stade	Stade	15		7562	4	Non Permanente	



Date : 18/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_7					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Terrain vague	Route de la Girard	10	R	155	1	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur		PRE_8					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Les Manguiers	14		1374	3	Permanente	



Date : 18/05/2016


Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_9					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Parking	Grand Case	11	R	113	1	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_10					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Parking	Parking de l'Habitation Céron	13		1462	2	Permanente	



Date : 18/05/2016



Source : IGN, 2013

Commentaires

Parking sous la ligne de 20 m d'altitude.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur		PRE_11					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Bord de route	Route de l'Anse Céron	12		172	2	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur

PRE_12

Critères de qualité

Nature du site

Nom local

Note

Qualité

Capacité
d'accueil

Nombre
d'accès

Disponibilité
actuelle

Parking

Parking de l'Anse
Couleuvre

15




452

2

Permanente

3 Bon
2 Moyen
1 Mauvais




Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017

Le Prêcheur		PRE_13					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<ul style="list-style-type: none"> 3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais
Chemin	Chemin Anse Lévrier	11		124	1	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Accessible uniquement par le chemin de randonnée.

Date de validation par le comité local d'experts : 06/05/2017



Le Prêcheur		PRE_14					Critères de qualité
Nature du site	Nom local	Note	Qualité	Capacité d'accueil	Nombre d'accès	Disponibilité actuelle	<p>3 Bon 2 Moyen 1 Mauvais</p>
Chemin	Chemin Anse à Voile	12	R	212	1	Permanente	



Date : 18/05/2016

Source : IGN, 2013

Commentaires

Accessible uniquement par le chemin de randonnée.

Date de validation par le comité local d'experts : XX/XX/XXXX

